

Efterat man i Anledning af Krigen i 1864 havde maattet foretage betydelige Anskaffelser af Inventariegenstande, som man for en stor Deel har troet ikke atter at burde stille sig af med, men beholde til Raadighed for kommende Eventualiteter, har man allerede fra nævnte Tidspunkt maattet forøge Inventariedepotets Localiteter med forskjellige leiede Pakrum. Da det til Anvendelse ved de aarlige Qvælsesleire nu end yderligere har været nødvendigt at anstaffe en ikke ringe Deel Inventariesager, blandt hvilke navnlig de Gjenstande, der efter Afbenyttelsen i Leiren fordre Eftersyn, Desinficering og desl., maae tages i Opbevaring ved Inventariedepotet, har man, som allerede tidligere anført, laar maattet leie forøget Magasinrum for dette i private Bygninger. Desuden kræver den Dufstændighed, at meget betydelige Qvantiteter af Inventariesager paa een Gang skulle udleveres til Leiren og efter Leirtidens Forløb modtages og sorteres, for de oplægges paa deres Sted, betydelig Plads. For at vinde det i disse Henseender Fornødne er det paataant at opføre et Skuur af passende Construction og Størrelse paa Inventariedepotets Gaardsplads. Her til maa paaregnes at ville medgaae en Bekostning af 2000 Rd.

Det til Opvarmning af Arbejdsstuerne i en Arbejdsbygning paa Ny-Laboratorium for længere Tid tilbage indlagte Vandvarmeapparat har viist sig ikke at kunne yde tilstrækkelig Varme i de koldere Vinterdage. Det maa derfor ansees nødvendigt at forsyne Apparatet med en større Kjedel og at omlægge og forøge Rørledningerne, af hvilke nogle for Dieblirket have en mindre gunstig Beliggenhed. Samtidig med Udførelsen af disse Arbejder, hvortil antages at ville medgaae et Beløb af 750 Rd., har man troet at burde foreslaae, at ogsaa Raketbygningen paa nævnte Laboratorium forsynes med et Varmeapparat. De i denne Bygning hidtil stedfundne Arbejder have været af en saadan Natur, at en Opvarmning af de derværende Localer ei har været nødvendig. Laboratoriets stedse stigende Virksomhed gjør det imidlertid meget ønskeligt ogsaa at kunne benytte Raketbygningen til der at foretage lignende Arbejder som i den ovennævnte Arbejdsbygning. Men skal dette kunne skee, vil man ei længere kunne undvære, at Bygningen indrettes til Opvarmning, og man har derfor paaregnet anvendt et Beløb af 1,950 Rd. til Indlægningen af et selvstændigt Vandvarmeapparat i samme, idet det har viist sig ugjorligt — som først paataant — at forlange Ledningsrørene fra det ældre Varmeapparat i Arbejdsbygningen til Raketbygningen, hvorved man havde haabet at kunne indstrænke Bekostningen til et mindre Beløb.

Ved den indførte nye Ordning med Hensyn til Tilveiebringelse af Arbejdsraften ved Tøihuusafdelingens Værksteder, hvorefter Haandværkerne med Undtagelse af Mestersvendene antages paa Dagløn, er der navnlig tilsigtet at gjøre Arbejdet billigere. Dette kræver imidlertid, at der i den Aarstid, da Dagene ere kortere, arbeides ved Lys, eftersom det har viist sig, at Haandværkerne fordre den samme Dagløn, hvad enten Arbejdstiden som hidtil er kort om Vinteren eller lang om Sommeren. Medmindre man altsaa træffer saadan Foranstaltning, at Arbejdstiden stedse kan blive lige lang og den samme som i private Værksteder, vil den nye Ordning ikke kunne medføre alle de Fordele, den burde, og Arbejdet vil blive for dyrt. I Betragtning heraf ønskes man fremtidig at fastsatte Arbejdstiden til 10 Timer daglig saavel Sommer som Vinter, hvilket er 1 Time mere end den nuværende daglige Arbejdstid, beregnet i Gjennemsnit. Det vil i saa Fald blive nødvendigt at kunne belyse Værkstederne, og man eftersøger derfor de fornødne Midler til Anbringelse af Gasbelysning i de paagældende Localer i den gamle Værkstedbygning paa Tøihuset; og samtidig bør man bringe Værkstedernes Indretning i Overeensstemmelse med Brandlovenes Bestemmelser og foretage de deraf betingede Arbejder, navnlig Gipsning af Loftene i Localerne og Pudsning af forskjellige Skillerum samt enkelte Gulvlægninger. Det hele Beløb, som i det nævnte Diemed vil behøves til Raadighed, vil derfor ikke kunne anslaaes ringere end 3,000 Rd.

Flere af Arrestlocalerne paa Kjøbenhavns Hovedvagt ere, hvad Opvarmningen, Ventilationen og Belysningen angaaer, i en meget utilfredsstillende Tilstand. Luften i det derværende