

	Overtørt . . .	7,381 Rb.
c.	Istandsættelse af Christian den 6tes Port for Enden af „S ^u Broen	1,392 —
d.	Istandsættelse af Buen i Karusselgaarden	1,206 —
e.	Eftersyn af Brolægning, Stenkister, Rendesiene, Overtørtfler m. m. paa Slottets Grund	305 —
f.	Anbringelse af en Skærm over Slottets Brandstiger	352 —
		<hr/> 10,636 Rb.

Med Hensyn til de under a.—d. samt f. nævnte Arbejder henvises til den hofølgende Skrivelse fra Statsraad, Bygningsinspektør Meldahl af 21de Juli 1873. Det under e. nævnte Arbejde er foreslaaet af Slotsforvalteren i en af ham indsendt Beretning om Mangler ved Slottet, der trænge til at afhjælpes. Brolægningen paa Slottets Grund udgjør ca. 1,000 □ Favne, og det maa anses for nødvendigt, at der foretages et Eftersyn af samme, forinden Brolægningen bliver saa medtagen, at en hel Omlægning bliver fornøden, hvilket vil medføre en meget betydelig Udgift.

ad 23. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 2,780 Rb. agtes anvendt paa følgende Maade:

a.	Istandsættelse af de af Svamp angrebne Afdelinger af Ridesalben	1,706 Rb.
b.	Fornøjelse af Brolægningen langs Kavalerbygningen	197 —
c.	Anbringelse af en Dør ind til et af Somsfruværelserne i Damebygningens 1ste Etage	45 —
d.	Istandsættelse af nogle Værelser i Damebygningens Loftsetage	348 —
e.	Istandsættelse af Loftet i Hendes Majestæt Dronningens Dagliggemak	71 —
f.	Formuring af Strygestuens Udvægge	60 —
g.	Åbning af et i Hendes Majestæt Dronningens Havestue blændet Vindue og Istandsættelse af Væggene i samme	353 —
		<hr/> 2,780 Rb.

Samtlige ovennævnte Arbejder ere — ligesom de ved Bernstorff Slot anførte — ved et i Foraaret 1873 af Delegerede fra Staten og Civilisten i Forening afholdt Syn over Fredensborg Slot udsatte som Mangler, der burde afhjælpes i Finantsaaret 1874—75, og Udførelsen paahviler efter den vedtagne Fordeling af Vedligeholdelsespligten Statskassen.

Med Hensyn til de enkelte Arbejder bemærkes Følgende:

ad a. Svampfladen i denne Bygning har tiltrods for de Foranstaltninger, der ere truffene for at hindre det, udbredt sig saa meget, at vedkommende Bygningsinspektør har foreslaaet at underkaste Bygningen en Hovedreparation, ved hvilken det er paatænkt at udelade alt Træværk, hvor det paa nogen Maade er muligt.

ad b. Brolægningen paa det omhandlede Sted er slet og trænger til Fornøjelse.

ad c. Mangelen af en Dør til det ene Somsfruværelse for at skaffe egen Indgang til dette er oftere fremhævet af Overhofmarskallatet og Nødvendigheden af Dørens Anbringelse paany fremhævet ved det sidst foretagne Syn over Slottet.

ad d. De omhandlede Lokaler ere nogle ældre Kvistværelser, der tidligere vare Pulterkamre, men nu benyttes som Pigekamre. Da Vandet stadig driver igjennem Panelerne, ere de i deres nuværende Tilstand næsten ubeboelige. Det foreslaas derfor at afpujde Væggene og beklæde Tagfladerne, for at sætte Værelserne i brugbar Stand.