

ad. 11. Det af Hendes Majestæt Enkedronningen beboede Palæ
paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Istandsættelse af Sandstensarbeidet paa Hovedbygningens Midterparti	4,000 Kr.
b. Eftersyn af Palæets Vinduer, Døre, Porte m. m.	1,350 —
c. Gaardenes og Vandafløbets Regulering	2,350 —
	7,700 Kr.

ad. 12. Det af Hans Majestæt Kongen beboede Palæ
paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb agtes anvendt til:

a. Optagelse og Fornyelse af det gamle udslidte Parketgulv og det derunder liggende Blindgulv i det af hendes Majestæt Dronningen benyttede saakaldte „blaa Gemat“ og det tilstødende Bibliotheksværelse	2,189 Kr.
b. Istandsættelse og Maling af Palæets Vinduer, Døre og Porte	2,500 —
	4,689 Kr.

ad 13. Palæ Nr. 123 i Amaliegade.

Det til Hovedstandsættelsesarbejder opførte Beløb, 600 Kr., agtes anvendt til Istandsættelse og Maling af Palæets Vinduer, Porte og Døre.

ad. 17. Charlottenlund Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Omtækning af Taget paa Vaskerhusets Østside	325 Kr.
b. Opsætning af Plankeværk og Stakitter omkring Slots- og Urtehaven m. v.	3,811 —
	4,136 Kr.

ad. 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb er bestemt til følgende Arbejder:

a. Opsørelse af et overjordiff Ishus	7,186 Kr.
b. Regulering af Vandafløbene fra Slottet samt Dræning og Makadamisering af Pladsen foran samme	4,010 —
c. Fornyelse af et Plankeværk samt nogle Porte og Døre	1,186 —
d. Istandsættelse af Portpillerne ved vestre Indfjørsel og Brolægning omkring de to Porthuse ved søndre Indfjørsel	1,000 —
	13,382 Kr.

ad. a. Til det heromhandlede Ishus var der ved Finantsloven for 1874—75 bevilget 1667 Rd. Det viste sig imidlertid, at det var ugjærligt at opføre Ishuset for det bevilgede Beløb, navnlig naar man gik ud fra, at Huset, da det vilde komme til at ligge tæt op til Slottet, tillige burde indeholde et Kammer til Opbevaring af Kjøb osv. Da Huset endvidere for at være i Nærheden af Kjøkkenet kom til at ligge tæt op til den Kongelige Families Spadseregange og til Hovedindfjørselen til Slottet, maatte man give dets Ydre en saadan Form, at det kom i en passende Harmoni til Slottets øvrige Omgivelser. Alt dette samt den Erfaring, at der maatte søges større Isolation nedad end paaregnet, i Forbindelse med Arbejds- og Materialpriserens Stigning, har gjort, at Udgiften nu maa ansættes til det anførte Beløb.

ad. b. Dette Arbejde omfatter en Istandsættelse af Pladsen foran Slottet. Det har vist sig ved store Regnskyl og fugtigt Veir, at Bognenes Gulv skjære dybt ned i Sandmassen, der ligger ovenpaa en meget haard Lerunderbund, som fastholder Regnvandet.

ad. c. Det her ommeldte Plankeværk er en Rest af de ældre Hegn om Staldgaarden. De ommeldte Porte og Døre ere ødelagte af Svamp og Raad.

ad. d. Det her anførte Arbejde omfatter nogen Brolægning og Undermuring ved Porthusene og Portpillerne ved den vestre Indfjørsel til Slottet. Pillerne have sat sig saa stærkt, at man ikke kan lukke Portene, og Arbejdet ved den nordre Indfjørsel har vist, at Fundamentterne ere svage under disse Portanlæg.