

Hovedmagasinsbygningen. Her er kun optaget Forskaling og Pudning af Loftet og et Stakstillerum at beklæde med Bræder i Flagmagasinet, for at de magasinerede Gjenstande kunne beskyttes mod Smuds og Møl, samt Opsætning af nogle Reoler og et Lægteskillerum i nordre Seilmagasin.

I Kabys- og Vandkassemagasinet er en Reparation af den søndre Gavlvæg i 2den Etage i Fyrs- og Lanternemagasinet nødvendig for Fugtighed.

I Lømmerværftet foreslaas Gulv lagt paa Loftsbjælkerne i Værkstedets søndre Afdeling, i Lighed med som det er udført i nordre Afdeling, for at tilveiebringe Oplagsplads paa Loftet for Bræder, Redskaber m. v. samt for at tilveiebringe nogen Lnhed i Arbeidsrummet nedenunder.

Af Kanonbaadsstkurenes 8 Afdelinger ere Nr. I. II. VI. VII. VIII. ved Arbejder, bevilgede i 1878—79 og foregaaende Aar, satte i god Stand. Arbejderne have dels bestaaet i at assistere de ydre Skure i hver Afdeling, da Afstivningerne have været raadne, dels i at erstatte de ligeledes raadne Lagrender af Træ mellem Skurene med nye, beklædte med galvaniseret Zern. Lignende Foranstaltninger foreslaas nu for Afdeling III. og V., der hver bestaar af 5 sammenbyggede Skure, medens den sidste Afdeling IV., der bestaar af 7 sammenbyggede Skure, af Hensyn til den ikke ubetydelige Beføstning ved disse Arbejder, tænkes opsat til 1880—81.

I Magasinet for kasseret Gods foreslaas i den søndre Ende af den østlige Bygning, at et Rum afdeles til Opbevaring af det kasserede Lougværk. Dette sælges efter Vægt og maa derfor forhindres i at blive vaadt ved Sne og Regn, der har Udgang, saaledes som Forholdene for Tiden ere. Desuden er optaget nogle mindre Foranstaltninger at udføre paa Loftene.

I Snekerværkstedet er i Saugmassinværkstedet en større Reparation af Gulvet ved Rundsaugene og af Bislagene udenfor Bygningen nødvendig tilligemed Maling af Loftets Træværk. Hovedtrappen i Bygningens østlige Ende maa hovedrepareres, og to af Kontorerne trænge til Maling.

Lakkelloftbygningen indeholder en stor Mængde let fængelige og derfor brandfarlige Stoffer. De Forsigtighedsregler, der hidtil ere trufne, bestaa i, at en Del Vandkar ere hensatte paa forskellige Steder i Bygningen, hvilke maa tømme og fyldes en Gang ugentlig. Det vilde selvfølgelig være langt virksommere i Tilfælde af Udsvaade og mere økonomisk til daglig Brug, om Karrene erstattedes, ved at Vandledningen førtes ind i Bygningen. Dette er ogsaa foreslaaet af Lakkeløvsenet og optaget i Forslaget, hvor Ledninger med Tilbehør af Sprøiteslanger m. v. ere regnede indførte i alle 4 Afdelinger baade i 2den og 3die Etage, hvor de brandfarlige Stoffer forefindes.

#### Dokken:

Arbejdshuset. Da Façade—Murene paa denne nyere Bygning ødelægges af Veirliget under Vinduerne, der mangle Solbænke, foreslaas saadanne anbragte af Støbejern, efter at Murværket er ommuret efter Fornødenhed.

For Skolebygningen er kun optaget en fornøden Istandsættelse af de 4 Undervisningslokaler for Flaadens Underofficersskole.

#### Arsenaløen:

Proviantsmagasinet. Da Brolægningen i Magasinet, hvor Slagtning finder Sted, dels bestaar af mindre gode Sten, dels er af en saadan Befæstning, at Blod og Urenlighed fra Slagtning siver ned mellem Stenene, og endelig Afløbet er utilfredsstillende — og da Pladsen udenfor Umagasinet er makadamiseret, hvad der ved Transport af Fæderværk over samme ofte giver Anledning til dettes Beskadigelse og til Tab af flydende Væsker, foreslaas det, at Brostensgulvet i Slagteriet opbrydes, og anvendes til Brolægning udenfor Bygningen, hvor Transporten af Fæderværket finder Sted, samt at der lægges nyt Gulv i Slagteriet, med Fald til en Kloakledning, der ad første Vej fører ud i den nærliggende Kanal. Endvidere er optaget Loftet i en Del af Proviantsmagasinet at beklæde med Bræder paa Bjælkerne i Lighed med, som det alt er udført i den øvrige Del af Magasinet, for at forebygge Nedfalden af Urenligheder gennem det utætte Loft.