

Hovedmagasinsbygningen. Her er kun optaget Forstkaling og Pudning af Loftet og et Stakstillerum at beklæde med Bræder i Flagmagasinet, for at de magasinerede Gjenstande kunne beskyttes mod Smuds og Møl, samt Opsætning af nogle Reoler og et Lægtestillerum i nordre Seilmagasin.

I Kabys- og Vandkassemagasinet er en Reparation af den søndre Gavlvæg i 2den Etage i Fyr- og Lanternemagasinet nødvendig for Sugtighed.

I Lømmerværftet foreslaas Gulv lagt paa Loftsbjælkerne i Værkstedets søndre Afdeling, i Eghed med som det er udført i nordre Afdeling, for at tilveiebringe Oplagsplads paa Loftet for Bræder, Redskaber m. v. samt for at tilveiebringe nogen Lumbød i Arbejdsrummet nedenunder.

Af Kanonbaadssturenes 8 Afdelinger ere Nr. I. II. VI. VII. VIII. ved Arbejder, bevilgede i 1878—79 og foregaaende Aar, satte i god Stand. Arbejderne have dels bestaaet i at assistere de ydre Sture i hver Afdeling, da Afstioningerne have været raadne, dels i at erstatte de ligeledes raadne Lagrender af Træ mellem Sturene med nye, beklædte med galvaniseret Jern. Egnende Foranstaltninger foreslaas nu for Afdeling III. og V., der hver bestaar af 5 sammenbyggede Sture, medens den sidste Afdeling IV., der bestaar af 7 sammenbyggede Sture, af Hensyn til den ikke ubetydelige Bekostning ved disse Arbejder, tænkes opfat til 1880—81.

I Magasinet for kasseret Gods foreslaas i den søndre Ende af den østlige Bygning, at et Rum afdeles til Opbevaring af det kasserede Lougværk. Dette sælges efter Vægt og maa derfor forhindres i at blive vaadt ved Sne og Regn, der har Udgang, saaledes som Forholdene for Liben ere. Desuden er optaget nogle mindre Foranstaltninger at udføre paa Loftene.

I Snedkerværkstedet er i Saugmaskinværkstedet en større Reparation af Gulvet ved Rundsaugene og af Bislagene udenfor Bygningen nødvendig tilligemed Maling af Lofalets Træværk. Hovedtrappen i Bygningens østlige Ende maa hovedrepareres, og to af Kontorerne trænge til Maling.

Luffelloftbygningen indeholder en stor Mængde let fængelige og derfor brandfarlige Stoffer. De Forsigtighedsregler, der hidtil ere trufne, bestaa i, at en Del Vandkar ere hængslede paa forskellige Steder i Bygningen, hvilke maa tømmes og fyldes en Gang ugentlig. Det vilde selvfølgelig være langt virksomere i Tilfælde af Udsvaade og mere økonomisk til daglig Brug, om Karrene erstattedes, ved at Vandledningen førtes ind i Bygningen. Dette er ogsaa foreslaaet af Luffelvæsenet og optaget i Forslaget, hvor Ledninger med Tilbehør af Sprøjtetlanger m. v. ere regnede indførte i alle 4 Afdelinger baade i 2den og 3die Etage, hvor de brandfarlige Stoffer forefindes.

Døksen:

Arbejdshuset. Da Façade—Murene paa denne nyere Bygning ødelægges af Veirliget under Binduerne, der mangle Solbænke, foreslaas saadanne anbragte af Støbejern, efter at Murværket er ommuret efter Fornødenhed.

For Skolebygningen er kun optaget en fornøden Istandsættelse af de 4 Undervisningslokaler for Flaadens Underofficersskole.

Arsenaløen:

Proviantsmagasinet. Da Brolægningen i Magasinet, hvor Slagtning finder Sted, dels beflaar af mindre gode Sten, dels er af en saadan Bestaaffenhed, at Blod og Urenlighed fra Slagtning siver ned mellem Stenene, og endelig Afløbet er utilfredsstillende — og da Madsen udenfor Umagasinet er maadamiseret, hvad der ved Transport af Fæderværk over samme ofte giver Anledning til dets Beskadigelse og til Tab af flydende Varer, foreslaas det, at Brostensgulvet i Slagteriet opbrydes, og anvendes til Brolægning udenfor Bygningen, hvor Transporten af Fæderværket finder Sted, samt at der lægges nyt Gulv i Slagteriet, med Fald til en Kloakledning, der ad korteste Vej fører ud i den nærliggende Kanal. Endvidere er optaget Loftet i en Del af Proviantsmagasinet at beklæde med Bræder paa Bjælkerne i Eghed med, som det alt er udført i den øvrige Del af Magasinet, for at forebygge Nedfalden af Urenligheder gennem det utætte Loft.