

Det forudsættes, at de til Vedligeholdelse, Skatter, Kængjøring, Brandvæsen, Belysning og Opvarmning opførte Summer blive i Lighed med, hvad der tidligere har fundet Sted, bevilgede under et, saa at der kan overføres paa en Bygning, hvad der spares paa en anden.

Udgifterne til Hovedstandsættelses- og ekstraordinære Arbejder har man søgt saavidt muligt at holde indenfor Grænserne af, hvad der hidtil gennemsnitlig har været bevilget, og man har derfor undladt at optage ikke saa af de af Bygningsinspektørerne foreslaaede Arbejder, hvis Udførelse i og for sig maatte anses for ønskelig.

ad 7. Ministeriebygningerne:

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb er bestemt til følgende Arbejder:

a.	Afspudsning og Maling m. m. af Korridorerne i 3die Etage i den Rosenfrankhke Gaard samt Indsætning af 5 Fag nye Vinduer paa 1ste Sal sammesteds.....	2,200 Kr.
b.	Afvaaskning og Reparation af Façaderne af Hoved- og Sidebygningen i Lerches Gaard samt Eftersyn og Maling af Vinduer og Døre.....	3,500 —
c.	Omlægning af Stenbroen i den Rosenfrankhke Gaard samt Henlægning af Bordursten og Nedlægning af en glaceret Rørledning.....	1,117 —
d.	Reparation og Farvning af 2de af Façaderne i den Rosenfrankhke Gaard samt Eftersyn og Maling af alle Vinduer og Døre, Porten og Bisfoiret sammesteds..	1,568 —
		<hr/> 8,385 Kr.

ad 12. Frederik den 6tes Palæ paa Amalienborg:

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb agtes anvendt til:

a.	Afspudsning af Façaderne saavel paa Hovedbygningen som paa Kommunikationsbygningerne og de 2de Hjørnepavilloner samt Eftersyn og Istandsættelse af Vinduer, Døre, Porte m. m.	37,400 Kr.
b.	Eignende Istandsættelse af Mellembygningen mellem fornævnte Palæ og Palæet Nr. 123 i Amaliégade.....	2,000 —
		<hr/> 39,400 Kr.

ad 18. Bernstorfs Slot:

Det til Hovedreparation opførte Beløb er bestemt til følgende Arbejder:

a.	Fornyelse af Vinduerne paa Hovedbygningen.....	4,311 Kr.
b.	Istandsættelse af Kjørestalden.....	4,283 —
c.	Fornyelse af Hovedgesimsen paa Slottet.....	11,414 —
		<hr/> 20,008 Kr.

Med Hensyn til de foreslaaede Arbejder bemærkes Følgende:

De nuværende Egetræs-Vindusrammer ere saa raadne og medtagne af Vælde, at de ikke kunne holde Regn og Vind ude; Regnvandet driver ofte langs hen ad Gulvet, og langt inde i Bærelserne kan man mærke Trækvinden. En fuldstændig Fornyelse af Rammerne er derfor paa-trængende nødvendig.

Kjørestaldens Brolægning er helt undergravet af Rotter, og Krybbernes Underdele bør derfor ændres, og Stenbroen omlægges paa Beton. For at forhindre yderligere Odelæggelse af Gipsloftet i Staldbygningen paa Grund af Fugtighed maa der anbringes 3 Luftforstene.

Hovedgesimsen, der er af Træ, er saa brøstfældig, at Dele af den af og til falde ned, og et grundigt Eftersyn er derfor nødvendigt.

ad 19. Sagtflottet Eremitagen:

Det til Hovedreparation opførte Beløb agtes anvendt til følgende Arbejder:

a.	Istandsættelse af den nederste Afdeling af den udvendige Stentræppe ved Slottet.....	872 Kr.
b.	Istandsættelse af den øverste Afdeling af samme.....	3072 —

3,944 Kr.