

ønskede iværksatte. Saaledes blev der i 1870—71 til Vedligeholdelsesarbejder paa Mørupgaard anvendt 2,096 Kr. 27 Ø., fremdeles blev der efter jærlig Bevilling ved Finantsloven for 1871—72 til fuldstændig Øtandsættelse af den ikke afbrændte Hovedbygningens søndre Vænge udgivet 1,145 Kr. 22 Ø., og endelig blev der efter Bevilling ved Finantsloven for 1880—81 udredet 545 Kr. 76 Ø. til Skiferdækning af den sydlige Side af Kofstalden og Laden, eftersom det Tagpap, hvormed disse ved Hjælp af Assurance-summen vare blevne tækkede, paa den søndre Side var i saa daarlig Tilstand, at det ikke kunde holde Vandet ude. Ogsaa de sidstnævnte tre Veløb til Byggearbejder, tilsammen 8,693 Kr. 25 Ø., vare altjaa foranledigede ved Ildebrand. Bortset fra disse Veløb er der i Tidsrummet fra den 1ste Mai 1863 til den 31ste Marts 1886 til Bygningsudgifter ved denne Gaard ialt udredet omtrent 12,300 Kr. eller i Gjennemsnit omtrent 560 Kr. om Aaret. Medens nu Udhushyningerne ved deres Gjenopførelse maa siges at være komne i god Stand, især efter at der, jvfr Rigsdagslid. for 1886—87, Tillæg B. Sp. 545 48, er opført en Tilbygning til Kofstalden med en dertil fastsat Udgift af 16,000 Kr., vides der ikke siden 1836 at være foretaget nogen egentlig Forbedring af Hovedbygningen og dens Sidelænger. Særlig forelede ere de i Hovedbygningens nordre Sidelænge anbragte Meierilokaler, der hidrøre fra en Tid paa hvilken Meieriet havde en helt underordnet Stilling i Landbruget.

De nævnte Meierilokaler ere i det Hele paafaldende smaa, saaledes at kun det til Østtjælder anvendte Rum har et nogenlunde passende Omfang. Smørtjælderen og det Lokale, hvori en ved Hestekraft drevne Centrifuge er anbragt, have saa lavt til Loftet, at den bestandig daarlige Luft nødvendigvis maa have skadelig Indflydelse paa Smøret. De oven over disse Lokaler indrettede to Kamre, nemlig Meierstens Værelse og Pigekamret ere usunde og uhyggelige, særlig Pigekamret er for lille og meget koldt, efter som der af Hensyn til Brandsfare ikke kan være Raffelovn. Meierivasken har en daarlig Brolægning, og Indretningen til Opvarmning af Vand er mangelfuld. Endelig er det forholdsvis bedste Lokale, nemlig Østtjælderen, dog ikke bedre, end at der jævnlig falder Stykker af Gipsloftet ned, efter som dette giver efter, naar der lægges Sæd i det oven over til Brug i Nødstilfælde anbragte Kornmagasin. Til de foranførte Møbler ved selve Meierilokalerne maa føies, at Brønden baade giver for lidt Vand og uden Vandledning ligger for langt borte fra Meieribygningen. Kun om Vinteren er der nemlig tilstrækkeligt Vand i Brønden, og at indbære det er da anstrengende og besværligt, i tørre Somre derimod er der Vandmangel, og det Vand, som da maa tilføres fra Mergelgrave, er uheldigt til Meieribrug, ligesom ogsaa Transporten med Vogn er kostbar. I et Meieri, der er indrettet, som foran forklaret, vil ikke kunne frembringes Smør som en søgt Handelsvare, og dog kan ikke skjønnes rettere, end at Akademiet bør sætte sin Forpagter i Stand hertil, nu da han derom har fremsat Andragende. At overhovedet denne Tilstand har kunnet bestaa saa længe, har sin Forklaring i, at Forpagteren hidtil væsentlig har lagt an paa at tilvirke Øst.

Den tilfzigtede Forbedring vil alene kunne opnaas ved at lade opføre en hel ny Meieribygning, saa meget mere som der maa ønskes indlagt en Dampkedel med Maskine, saaledes anbragt, at der kan opnaas den størst mulige Nytte af den anvendte Dampkraft. I vedlagte Tegning med Overslag er Hovedbygningens nuværende søndre Vænge, der er en mindre god, smal Bindingsværts Bygning forudsat nedreven, saaledes at den nye Meieribygning anbringes i dens Sted, medens derimod den nu til Meieri anvendte nordre Vænge ved Ombygning vil kunne afgive gode Rum til Køkken og øvrige Lokaler, som hidtil have haft en mangelfuld Plads i den søndre Vænge. Ved den paatænkte Ombygning af den nordre Vænge vil da tillige opnaas en Udvidelse af Stuehuset med to Værelser og Plads paa Loftet til et nyt Kornmagasin, i hvilke Henseender der maa erkjendes at være Savn tilstede. Den hele Udgift er beregnet til 47,500 Kr., hvorunder 1,200 Kr. til en ny Brønd og Brolægning m. m. samt 3,500 Kr. til Indlægning af en Dampkedel samt Opstilling af Maskine og Pumpe, saa at Dampkraften kan benyttes til Vandforsyning og lignende, hvorimod der ikke er beregnet Axlledninger, Dribremme eller Sernstativer til Centrifuger, eftersom en Benyttelse af Dampen i sin fulde Udstrækning foreløbig ikke er tilfziget af Forpagteren. At Meieriets Drist efter den lagte Plan vi kunne fortsættes under Ombygningen, skal endnu tilføies.

Til 3. Paa den nordre Side af Sorø Kirkes nordre Sideskib har det udbendig Murværk i Tidens Løb skiftet sig fra det indvendige, saa at det vil være nødvendigt at udstemme af Murfladen til en hel Stens Dybde. Efter derom af Kirkeskiftet i 1887 fremsat Forslag vil derfor en Hovedistandsættelse af den nævnte Ydermur være at foretage. Med Øtandsættelse af Fundamentet og Indlægning af en ny Søkkel af hugget Grant, fremdeles med Øtandsættelse af Taget og Medlægning af Fortog med en underjordist