

ad 3. De herunder foreslaaede Arbejder omfatte mindre Reparationer ved forskellige Dele af selve Slottet eller de til Slottet hørende Bygninger samt nogle nødvendige Istandsættelsesarbejder ved Veie, Hegn m. m. i Slottets nærmeste Omgivelser.

Disse Arbejder kunne dog efter deres Bestaffenhed ikke henregnes til almindelige Vedligeholdelsesarbejder og ville heller ikke kunne udføres for den Del af den under § 19 II. D. 2. paaregnede Bevilling til Vedligeholdelse af de kongelige Bygninger, som vil kunne affes til Fredensborg Slot; de paagældende Mangler ere alle af en saadan Bestaffenhed, at deres Afhjælpning ikke bør opfattes længere. Med Hensyn til de enkelte Arbejder henvises til det blandt Bilagene værende Overflag B.

ad 23. Kronborg Slot.

Det opførte Beløb af 8,865 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

1) Eftersyn og Reparation af Vinduerne i Slottets vestre Fløi saavel mod Gaarden som mod Volden.....	4,208 Kr.
2) Fornyelse af Skorstenspiber paa Slottets nordre Fløi.....	2,757 —
3) Istandsættelse af Kammer m. m. i Slottets Malerisamling.....	1,900 —
	8,865 Kr.

ad 1. Dette Arbejde er en Fortsættelse af lignende Arbejder, der ere udførte i Finantsaarene 1885—86, 1887—88 og 1888—89, og vil omfatte Vinduerne saavel mod Gaarden som mod Volden i Slottets vestre Fløi.

ad 2. 2 af Skorstenspiberne paa Slottets nordre Fløi ere i en saa medtagen Stand, at de bør underkastes en Hovedreparation.

ad 3. Foranlediget ved et fra Direktøren for det kongelige Billedgalleri fremsat Forslag om at bringe de Lokaler paa Kronborg Slot, hvori den dervedværende Malerisamling er ophængt, i en mere passende Stand end den, hvori de nu befindes, navnlig ved Restaurering af Kammerne, har man ladet vedkommende Bygningsinspektør foretage en Under søgelse af Forholdene.

Vemeldte Bygningsinspektør har herefter indstillet:

- at Indmuringen af de tilmurede Kammer borttages.
- at de Sandstenskammer, hvorpaa der endnu findes Restes af tidligere Maling, paany males, samt
- at den foran en af Kammerne anbragte Dør erstattes med en kaminformet Gitterdør inde i selve Kammer, samt at en i Salen i det nordøstre Hjørne værende Hjør Dørportal underkastes fornødent Eftersyn.

Da man med Bygningsinspektøren maa være enig i Usikkerheden af, at disse Foranstaltninger bringes til Udførelse, foreslaas det at bevilge det dertil fornødne Beløb, der er anslaaet til 1,900 Kr.

ad 26. Odense Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 545 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

- 1) Istandsættelse af Facaden mod Nørregade med de dertil værende Vinduer.
- 2) Istandsættelse af Brændehuset.

ad 27. Aalborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 1,567 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

- 1) Ompudsning af Vægge og Hvalving i Forrummet.