

ad 8. Da de Restaureringsarbejder ved Rosenborg Slots Facader, til hvilket der paa Finantslovsforslaget for Finantsaaret 1888—89 var opført et Beløb af 60,216 Kr. (jfr. Rigsdagstidenden for 1887—88 Tillæg A., Sp. 479—480) ikke kunde fuldføres i bemeldte Finantsaar, søges den ikke forbrugte Del af ovennævnte Sum, 700 Kroner, herved bevilget.

ad 9. Da det ifølge Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør havde vist sig, at den indre Træbeklædning i det til Bernstorff Slot hørende Ishus var saa op-  
raadnet og angrebet af Svamp, at det var tvivlsomt, om Bygningen kunde holdes i Brug udover afvigte Sommer, tillod man, at Ishuset i Løbet af Efteraaret underkastedes en Istandjættelse, saaledes, at den indre Bygning nærmest Isen, for at undgaa lignende Odelæggelse i Fremtiden, udførtes af Mur og Sjernbjælder. Omkostningerne herved ere anslaaede til 2,908 Kr.

ad 10. Ved en Undersøgelse af Marmorsojlerne i Marmorarkaden paa Frederiksborg Slot viste det sig, at de vare blevne saa bestadigede ved den sidste Vinters strænge Frost og veylende Temperaturforhold, at det for at forhindre yderligere Odelæggelser i den forestaaende Vinter vilde være nødvendigt at foretage et Efterhyn af disse Søiler inden Vinterens Komme. Da Arbeidet derhos, naar det foretoges iaar, vilde kunne blive udført ved en særlig kyndig Marmorarbejder fra Belgien, som er indkaldt hertil af Bestyrelsen for det nationalhistoriske Musæum paa bemeldte Slot for at foretage et Hoved-  
efterhyn af Marmorgulvet i Ridderfjalen, har man tilladt, at det paagjældende Arbeide bringes til Udførelse.

ad 11. Efter Tilendebringelsen af de i Finantsaaret 1888—89 udførte omfattende Brandsikringsforanstaltninger i Fredensborg Slot med tilhørende Bygninger og den i Forbindelse dermed stedsjundne Anstæffelse af et udvidet Slutningsmateriel har det vist sig, at det til Slottet hørende Sprøiterum, der er beliggende med Indførselsporte ud mod den store Bogngaard, langt fra afgiver den fornødne Plads til Opbevaring af den transportable Del af Slutningsmaterialet, hvorfor meget af dette har maattet anbringes i Bognskursbygningen.

Her kan det imidlertid kun finde Plads, naar den egl. Residentz ikke er paa Slottet, idet Bognskursbygningen, selv efter dennes Ombygning, næppe kan rumme alle de egl. Bogne, for hvilke der haves Brug under den egl. Families Ophold paa Fredensborg, og Slutningsmaterialet vil ved under saadanne Forhold at maatte udflyttes og undertiden i flere Maaneder henstaa under aaben Himmel i høi Grad være udsat for at bestadiges. For at raade Bod paa disse Ulemper foreslaas det derfor at opføre et nyt Sprøitehus, som kan afgive fornøden Plads til hele det til Slottet hørende bevægelige Slutningsmateriel, og hvori der tillige kan indrettes Lokale til Vagtmandskab under Tordenveir. Bygningen tænkes anbragt i den store Staldgaard, der efter nøie Undersøgelse af de lokale Forhold har vist sig at være det i saa Henseende bekvemteste Sted.

Det paagjældende Arbeide vil ifølge vedlagte Overslag medføre en Udgift af 11,924 Kr.

ad 12 a. Da man i afvigte Sommer kom til Rundskab om, at større og mindre Stykker af de paa Kronborg Slot anbragte Ornamenteer jevnlig styrkede ned, og Ulykkes-  
tilfælde herved maatte befrygtes, bebyndigede man vedkommende Bygningsinspektør til at lade foretage en Undersøgelse af bemeldte Ornamenteer og derefter nedtage de skrøbelige Dele af samme. Omkostningerne herved have beløbet sig til 765 Kroner.

ad 12 b. Ved den nys omtalte Undersøgelse af Slottets Ornamenteer har det vist sig, at Dele af en Gavlfraenke paa Slottets vestre Fløis Ostfacade ere saa løse, at en Nedstyr-  
ning i Slotsgaarden, hvor der færdes mange Menneker, kan befrygtes. Det foreslaas derfor at lade denne Gavlfraenke underkaste en Hovedreparation, hvortil Udgifterne i vedlagte Overslag ere anslaaede til 4,768 Kroner.

ad 12 c. Paa Finantslovsforslaget for 1890—91 er der under § 19 II. D. 3. bl. A. søgt bevilget et Beløb af 2,757 Kroner til Istandjættelse af 2de Skorstenspiiber paa Kron-  
borg Slots nordre Fløi. Ifølge Indberetning fra vedkommende Bygningsinspektør har det imidlertid ved en nylig foretagen Undersøgelse vist sig, at saavel disse Skorstenspiiber