

opvarmes, da Ovnene paa Grund af Utætheder, der ikke kan udbedres (Ovnene er anskaffet 1880), ikke kan varme, og Røgen fra Ildstederne tilsnævser Kirkerummets Vægge og Loft.

Bygningsinspektøren udtaler, at den nuværende uheldige Anbringelse af Ovnene ved Kirkens Korvæg bør afløses af et lavere Varmeapparat, der ikke skæmmer Kirkerummet. Udgiften hertil vil efter et udarbejdet Overslag andrage 3 220 Kr.

Da Ministeriet kan anbefale, at der anbringes et Varmeapparat i Kirken, stilles herved Forslag om en Bevilling paa 3 220 Kr.

Paa Tillægsbevillingsloven for Finansaaret 1923—24 blev der under § 4 C. II. c. bevilget et Beløb af 400 Kr. til Kalkning af Outrup Kirke udvendig og til Anskaffelse af en Stol til Præsten. Af dette Beløb kom kun 275 Kr. til Udbetaling i nævnte Finansaar. Restbeløbet 125 Kr. søges herved genbevilget.