

Til 9. f. Det findes påkrævet, at 20 fag vinduer i østre og vestre ottekant på Fredensborg slot forsynes med forsatsvinduer. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 6 584 kr.

Til 9. g. Da Fredensborg slot er underforsynet med toiletter, foreslås det, at der på 1. sal i østre ottekant indrettes et dametoilet og et herretoilet. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 29 200 kr.

Til 9. h. Til forbedring og udvidelse af toiletrum ved fag nr. 29 i stueetagen i østre ottekant på Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå 16 600 kr.

Til 9. i. Til istandsættelse af toiletter ved fag nr. 36 a i stueetagen i østre ottekant på Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå 11 410 kr.

Til 9. j. Til indretning af spisestue og køkken i stueetagen i østre ottekant på Fredensborg slot til brug for personalet vil der ifølge overslag medgå 14 091 kr.

Til 9. k. Bygningerne samt hegnet ved opkørslen til Fredensborg slot trænger stærkt til en istandsættelse. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 80 988 kr.

Til 9. l. Murene og trapperne i Marmorhaven ved Fredensborg slot er stærkt medtaget af vejret og bør istandsættes. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 21 945 kr.

Til 9. m. Bolværket ved øen i Marmorhaven ved Fredensborg slot er sprængt, og en istandsættelse er påkrævet. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 55 000 kr.

Til 9. n. Det må befrygtes, at de i „Nordmandsdalen“ værende skulpturer vil blive helt ødelagt, såfremt der ikke nu foretages en istandsættelse. Arbejdet der er beregnet at ville medføre udgifter på tilsammen ca. 148 000 kr. vil kunne strækkes over 3 finansår, således at der til 1. del i finansåret 1958-59 anvendes et beløb af 50 000 kr.

Til 9. o. Murerboligen i „Vognportbygningen“ ved Fredensborg slot trænger stærkt til en forbedring. Især må toiletforholdene ændres. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 17 500 kr.

Til 9. p. Haveformandsboligen ved Fredensborg slot trænger til en forbedring såvel af toiletforholdene som isolering af bygningen. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 18 400 kr.

Til 9. q. Til istandsættelse af taget på „Brændehuset“ og hegnet ved „Brændegården“ ved Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå 12 070 kr.

Til 9. r. Varmtvandsbeholderne for varmt brugsvand ved Fredensborg slot tæres stærkt under påvirkning af det varme vand. Til forebyggelse heraf foreslås det, at de 2 beholdere forsynes med et elektrolytisk beskyttelsessystem. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 3 350 kr.

Til 9. s. Til en påkrævet overfladebehandling af kørebanen i Skipperalleen ved Fredensborg slot vil der ifølge overslag medgå 11 350 kr.

Til 10. Kedlerne ved opvarmningsanlægget i Kronborg slot er efterhånden blevet så svage, at en udskiftning må finde sted inden fyringssæsonen 1958-59. Det foreslås derfor, at de 3 eksisterende kedler erstattes med 2 stk. oliefyrede kedler. Udgifterne hertil vil ifølge overslag udgøre 57 000 kr.<sup>3/4</sup>

Til 11. a. Til en påkrævet fornyelse af hegnet mod slotspladsen ved Ålborg slot vil der ifølge overslag medgå 8 500 kr.

Til 11. b. Plankeværket ved Ålborg slots vestskeel mod hotel Kong Frederik trænger stærkt til fornyelse. Udgifterne til et nyt betonplankeværk vil ifølge overslag udgøre 1 635 kr.