

En revurdering af mulighederne for at forbedre sikkerheden ved ældre signalanlæg (LK) gav til resultat, at disse anlæg, i stedet for total udskiftning kan ombygges med væsentlig mindre udgifter til følge.

- 22.01. Vedligeholdelse af lyssignaler og bomme. Merforbruget på vedligeholdelse skyldes intensivering af eftersyn, som har medført større vedligeholdelse end forventet, samt at der i løbet af sommeren har været ekstraordinært mange lynskader.

*ad indtægter.*

43. Salg af producerede ydelser. Som følge af mindre anlægsaktivitet på sikringsforanstaltningssområdet er indtægt ved salg af producerede ydelser blevet mindre end oprindelig antaget..