Er Bygningen vurderet. I saa Fald naar.	Vurderingssum efter den Værdi, Bygningen antages at have.	Er der overgaaet Bygningen nogen Ildsvaade i de sidste 10 Aar.	Stadens Størrelse.	Hvorfor er Bygningen ikke asfureret.	Den Præmie, hvorfor Asfurance kan tegnes		Anmærkninger.
					pro mille	det aarlige Beløb.	
	Kr.					Kr. Ø	
Nei.	318,750	Nei.		Regulativ for Ingenieurkorpsets Bygningstjeneste.		297. 76	*) For en Skydedepotbygning af Værdi 2,800 Kr. ere Slukningsforholdene angivne som slette.
—	27,000	—		—		» »	Kan ikke asfureres.
—	74,050	—		—		67. 81	*) Som under Nr. 41.
—	202,700	—		—		189. 34	
—	10,000	—		—		» »	Kan ikke asfureres.
—	8,050	—		—		5. 38	
—	29,250	—		—		27. 36	*) Som under Nr. 41 og 43.
—	35,300	—		—		32. 96	
—	4,300	—		—		2. 73	
—	179,250	—		—		166. 56	*) For Bygninger til Værdi af 6,550 Kr. ere Slukningsforholdene angivne som slette.
—	36,000	—		—			Kan ikke asfureres.
—	40,000	—		—		20. »	
.....	891,650	.....	.....	.....		809. 90	
.....	73,000	.....	.....	.....		» »	
	964,650					809. 90	
1885*)	61,390	2 Gange i 1878.	4,777	Kan ikke asfureres.			*) Vurderingen er foretagen af Kommunen, men Bekostningen ved Nybygning vil i de fleste Tilfælde blive betydelig større.
Nei.	1,880	Nei.				3. 74	