

ad a. Over Hovedreparationsudgiften medfølger et Overslag. En Deel af den derunder indbefattede Udgift til Afvaskning af Palatets Ydermure, Istandsættelse af Steenhuggerarbeidet, Binduer, Døre m. m. var vel allerede opført i Forslaget til Finansloven for 1860—61, men blev af Rigsdagen nægtet. Smidlertid har man dog troet paamy at burde opføre samme her, da man ikke kan Andet end ansee det for ønskeligt, at disse Arbeider komme til Udførelse.

Med Hensyn til de Summer, der ved denne og ved de øvrige Kjøbenhavnske Bygninger ere opførte til Skatter, bemærkes, at man antager, at Afgiften til Kjøbenhavns Commune for de til disse Bygninger fra det nye Vandværk indlagte Ledninger vilde kunne afholdes deraf. I hvert af de tidligere Budgetter har der under Contoen for „andre Udgifter“ været opført et Beløb til Vandforbrug i kongelige Bygninger i Kjøbenhavn, men denne Post er som Følge af det Nysanførte i nærværende Budget bortfaldet.

Indlægningen af Gasrør i Bygningen har foranlediget en Nedsættelse af Udgiften til Vælsning, hvortil der derfor her har kunnet calculeres en mindre Sum end i de foregaaende Budgetter.

Det under „andre Udgifter“ opførte Beløb af 50 Rb. er bestemt til Beføstningerne ved Vedligeholdelsen af Inventarierne i Høiesterets Localer.

ad c. Det her til et Hovedreparationsarbejde opførte Beløb er bestemt til Afholdelse af Udgiften ved at nedtage nogle af de brøstfældige Steen paa Søilerne foran den ufuldendte Kirkebygning.

ad d. Af den samlede Vedligeholdelsesudgift, 5,000 Rb. udredes ifølge kongelig Resolution af 3die Juli 1816 Halvdelen af Finanterne og Halvdelen af Staden Kjøbenhavns Commune.

Af de under „andre Udgifter“ opførte 700 Rb. ere 600 Rb. bestemte til Inventariers Vedligeholdelse og 100 Rb. til Udgifterne ved Varmeapparatet i Archivalocalet i Kjøbenhavn.

ad e. Under Contoen for Hovedreparationer er i Henhold til medfølgende Overslag opført 567 Rb. til Opførelsen af et Stakit, 215 Alen langt og 3 Alen høit, nord for Nalborg Slot langs med den Gade, der løber mellem Fjorden og den ved Slotsgravens Opfyldning dannede Plads. Paa hele denne Strækning, der vender ud til en meget befærdet Gade, ligger Slottets Grund og Have nu ganske aaben og ubeskyttet, hvilket er til Skade for Eiendommen og derhos er en væsentlig og isinesfaldende Mangel ved den Stiffantmanden anviste Embedsbolig sammesteds. Man har derfor, naaget Rigsdagen i sin Tid nægtede Bevilgelsen af et dertil i Bygningsbudgetforslaget for Finantsaaret 1857—58 opført Beløb, dog formeent atter at maatte bringe denne Udgift i Forslag.

ad f. Det under „andre Udgifter“ opførte Beløb af 30 Rb. udgjør Betalingen for Opfyldning med Bygningen.

ad g. Det under Contoen for „Hovedreparationsarbejder“ opførte Beløb af 15 Rb. vil efter medfølgende Overslag behøves til Maling af Serngelænderet.

De under „andre Udgifter“ opførte 180 Rb. ere beregnede at ville medgaae til Vedligeholdelse af og Tilsyn med det ved Mindestøtten værende Haveanlæg.