

nuværende Bygning lider derhos i dens Indre paa mange Punkter af væsentlige Feil og Mangler, der i forskjellige Retninger udøve en skadelig Virkning, og det ikke mindst paa Theaters oeconomicke Forhold. Udenat man i saa Henseende skal gaae i stor Details, skal her kun fremhæves, at Theaters Forsal og Gange ere altfor smaa og smalle, at der fuldstændigt mangler egentlige Garderobes for Publicum, at flere af Tilskuerpladserne ere for trange, at Rummet mellem Coullislerne og Overmurene er for lille, at Paaklædningsværelserne ere for smaa og mange af dem derhos ikke blot næsten aldeles mørke, men slet ventilerede, at Theaters Garderobelocaler ere meget for indskrænkede og derhos ligge baade uhenigtsmæssigt og brandfarligt, at forskjellige af de øvrige Localer ligge slet for hverandre indbyrdes, og at der endeligt i den egentlige Theaterbygning aldeles mangler Plads til det løbende Repertoires Decorationer, hvad der er meget besværligt og uhenigtsmæssigt for hele den daglige Tjeneste. Endeligt bemærkes, at Antallet af Tilskuerpladserne vistnok kunde ønskes at være noget større, sjsjndt en betydelig Forøgelse af samme paa den anden Side af flere Grunde vilde være uhenigtsmæssigt.

Ligesom nu Manglerne ved den nuværende Bygnings Ydre og Beliggenhed tildeels slet ikke eller dog kun i en ringe Grad vilde lade sig fjerne ved Tilbygninger til eller større eller mindre Ombygninger af samme, saaledes tør det vistnok ogsaa være at ansee som givet, at saavel de ovenfor nævnte som forskjellige andre Mangler ved hele Bygnings Indretning og Indre aldeles ikke eller kun meget ufuldstændigt ville kunne afhjælpes ved Tilbygninger eller Ombygninger, og navnlig vil dette formeentligt ikke kunne opnaaes ved en Gjenoptagelse, med eller uden Modificationer, af det i 1858—59 begyndte, men hidtil ufuldbendte Byggeforetagende, selv om den nuværende Bygning skulde vise sig istand til at bære samme. Derfor kommer, at saadanne Tilbygninger eller Ombygninger, hvad enten man nu vilde tænke sig dem udførte i større eller i mindre Omfang, vilde koste usforholdsmæssigt meget, naar hensees til det ringe

Udbytte, som derved vilde opnaaes. Omkostningerne derved vilde, selv naar man kun indskrænkede sig til de tarveligste Forandringer, vistnok mindst blive 100,000 Rd. og vilde, naar Planen fra 1858—59 skulde fuldføres, sikkert mindst blive en 250,000 Rd. Det bør herved ikke oversees, at den i 1858—59 foretagne Ombygning allerede har kostet c. 210,000 Rd., udenat det, som Theatret har vundet ved det nævnte Byggeforetagende, i mindste Maade svarer til den gjorte Udgift, foruden at Tilskuerpladsens Ombygning i 1855—56 iforveien havde kostet over 40,000 Rd.

Da Commissionen i Genhold til det her Udvillede maatte finde det i høi Grad ønskeligt, at en heelt ny Theaterbygning kunde tilveiebringes, forudsat at dette kunde skee uden altfor overdrevne Beføstninger, ansaae den det for hensigtsmæssigt at søge at skaffe nøiagtig og paalidelig Oplysning om, for hvilket Beløb en saadan Bygning vilde kunne opføres og fuldstændigt indrettes, naar den deels skulde ligge i den Deel af Byen, hvor den nuværende Bygning ligger, hvilket af Hensyn til Publicums lette Udgang til samme var nødvendigt, deels skulde have et tiltalende Ydre og, uden i mindste Maade at være rigt udstyret, i det Hele tilfredsstillende rimelige Forbringer. Da det nu var blevet Commissionen bekjendt, at en af Landets dygtigste og meest anseete Architecter, Statsraad, Bygningsinspecteur Hansen, allerede i længere Tid havde gjort Spørgsmaalet om en ny Theaterbygning til Gjenstand for omfattende Undersøgelse, henvendte den sig til ham med Anmodning om at udarbejde de fornødne Tegninger m. m., og, efterat han med Imodkommenhed havde erklæret sig villig dertil og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet havde stillet et Beløb af 300 Rd. til Raadighed til Dækning af de absolut nødvendige Udgifter derved, bleve Tegninger, Planer og Overflag (hvilke dog selsjølgetigt ere forblevne Architectens Eiendom) bragte tilveie og forelagte Commissionens Medlemmer i Begyndelsen af Juni Maaned d. A.

Architekten var ved Planernes og Tegningernes Udarbejdelse gaaet ud fra, at den nye