

Fordring, medens det expedierende Personale maa færdes i Slud og Kulde under Forhold, der svække Expeditionens Sikkerhed, og udsætter Personalets Helbred i utilbørlig Grad. Dertil kommer at Afdgangen til Pakkepostkontoret er saa indskrænket, at de Personer, der have Forsendelser at aflevere, kun med Møje kunne bane sig Vej, medens Væntningen af den afgaaende Post, der maa foregaa ad den samme Vej, hvor den ankommende Post skal aflæses, sker under Forhold, der medføre en betydelig Usikkerhed i Henseende til den rigtige Sortering af Godset. Da Pladsen dertil har maattet tages, hvor den var at faa, og ikke altid, hvor den var ønskelig, er der i Aarenes Løb opstaaet en Udplittelse af naturlig sammenhørende Forretninger, der i høj Grad besværliggjør Overfigten og hæmmer den aldeles nødvendige Sikkerhed i Expeditionen.

Hvad dernæst Telegrafvæsenets nuværende Lokaler angaar, skal man navnlig paapege følgende Mangler, der vise, at en Udvidelse og Omordning af disse Lokaliteter ligeledes er paa-trængende nødvendig.

I Værelset for Publikum, der ved en forøget Afbenyttelse ikke vil være tilstrækkeligt stort, er der den Mislighed, at der kun er een Abning til Indleveringsrummet; dette foranlediger let, at de Indleverende kunne se hinandens Telegrammer, og i ethvert Tilfælde kunne høre, hvad der med Expedienterne tales om deres Indhold. Rummet, hvori Telegrammerne modtages, er dernæst saa lille, at en rask Expedition forhindres. Apparatværelset er for Tiden saa fuldstændig optaget af det nuværende Antal Apparater, at der mangler Plads for hvert nyt Apparat, der kommer til, medens man dog for et længere Tidsrum maa være forberedt paa en stadig Udvidelse. Dette Lokale behøver derhos paa Grund af den store Mængde Gasblus, der maa anvendes, en særegen Ventilation, hvad der nu ganske mangler, hvorfor Opholdet i Lokalet om Vinteren næsten er utaaeligt for Personalet.

Det Lokale, hvori de ankomne Telegrammer fordeles, og hvorfra de uddeles til Budene, er ligeledes for lille og er tillige Gjenningangsrum til Apparatværelset, saa at Folk, der skulle tale med Bestyreren, maa gaa igennem dette Værelse. Garderobeværelset er meget for indskrænket for de 25 Expedienter, der jevnlig arbejde samtidigt paa Stationen, og det er derhos saa uheldigt liggende, at Expedienterne ere nødsagede til under deres Vagttid, der ofte varer 8—9 Timer, at nyde deres Maaltider ved Apparatbordene eller i Modtagelsesværelset. Budværelset er altfor lille og ligger altfor langt fra Expeditionen, saa at det er umuligt at holde fornøden Kontrol med Budene.

Med Hensyn til Bestyrerskontorerne og de Lokaler, der vedkomme den tekniske Drift, kunne de samme Mangler paapeges. Det er navnlig til stor Skade for Forretningsgaangen, at Telegrafdirektørens Kontor er i en Bygning, Bogholder- og Revisionskontoret i en anden, medens de to Ingeniører og Materialforvalteren have et fælles Kontor i en tredje Bygning. Værkstedet er ligeledes affondret, og det Samme er Tilfældet med Materialrummet og hvad dertil hører. Arkivrummet er saa ringe, at man hyppigere end ønskeligt maa tilintetgjøre de til Telegrambefordringen henhørende Bilag.

Under disse Omstændigheder maa en Udvidelse og Ombygning af Postgaarden anses for paa-trængende nødvendig og den foreliggende Plan er saaledes udarbejdet med det Formaal for Øie, at skaffe Hovedstaden tidsvarende og hensigtsmæssige Post- og Telegraflokaler, der for en længere Arrække kunne tilfredsstille ethvert Krav. Det skal forøvrigt her bemærkes, at det under de i denne Anledning førte Forhandlinger har været bragt under Spørgsmaal om det ikke under Hensyn til det Vanskelige i paa det givne Grundlag at naa det tilsigtede Resultat turde være at foretrække at henlægge Hovedexpeditionen af Posten eller ialfald en Del af den til en aldeles ny Bygning i Banegaardens umiddelbare Nærhed, men den store Fordel, der er forbunden med den ikke uden stort Offer fra Postvæsenets Side tilveiebragte Samling af Post-