

	Oversført . . . . .	177 Rbd.
c.	Til Anbringelse af nyt Gulv i Korridoren i 2den Etage af Damebygningen . . . . .	127 —
d.	Til nyt Panel i 3 Værelser i Kavallerbygningens 1ste Etage . . . . .	100 —
e.	Til Istandsættelse af Tagværket over en Del af Staldbygningen . . . . .	159 —
f.	Til Opførelse af en ny Retirade ved Vasserhuset istedetfor en gammel, der er brøstfældig . . . . .	90 —
g.	Til Brolægning af en Kendeften udenfor Damebygningen imod Haven . . . . .	93 —
h.	Til Istandsættelse og Maling af den lange Fersstentasse i Slotshaven . . . . .	481 —
i.	Til Istandsættelse af det store Blomsterhus . . . . .	222 —
		<hr/>
		1,449 Rbd.

## ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 13,479 Rbd., er bestemt til følgende Arbejder:

a.	Istandsættelse af Slottets Portparti med tilhørende Portportaler (Facaderne mod Syd og Nord) samt Fornyelse af Taget over hele Portpartiet fra Kirkefløien til Prindsesfløien. . . . .	13,165 Rbd.
b.	Istandsættelse af den under Slottet hørende Kende lægger-Volig. . . . .	314 —
		<hr/>
		13,479 Rbd.

Som nærmere forklaret i den høsfølgende Skrivelse fra den vedkommende Bygningsinspektør, maa disse Arbejder anses for paatrængende nødvendige.

## ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 4,092 Rbd. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a.	Fornyeelse og Istandsættelse af de ved Opførelsen til Slottet værende Hegn. . . . .	740 Rbd.
b.	Istandsættelse af Domestiklængens Ydre og 4 ved Svamp bestadigede Gulve. . . . .	1,815 —
c.	Istandsættelse og Fornyeelse af Stakittet omkring Branddammene samt af Broerne ved Postene i disse. . . . .	444 —
d.	Forlængelse af to Trapper dels i Hovedbygningen, dels i Damebygningen samt Omlægning af Fortovet langs den gamle Kavallerbygning . . . . .	472 —
e.	Istandsættelse af Volværket ved Baadehuset ved Esrom Sø . . . . .	330 —
f.	Istandsættelse af Brolægningen for Enderne af den om Slottets østre Ottokant værende Kjørevei. . . . .	291 —
		<hr/>
		4,092 Rbd.

## ad 23. Kronborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb 2,465 Rbd. er bestemt til følgende Arbejder:

a.	Istandsættelse af en Sandstens-Rivist, Gavlv og Hovedgesimsen paa østre Fløis østre Side . . . . .	1,970 Rbd.
b.	Istandsættelse af Sandstenskvader-Beklædningen paa et Stykke af vestre Fløis vestre Facade . . . . .	495 —
		<hr/>
		2,465 Rbd.

## ad 24. Koeskilde Palais.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb 1,861 Rbd. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a.	Udvendig Istandsættelse af Hovedbygningen paa alle 4 Sider. . . . .	585 Rbd.
b.	Udvendig Istandsættelse af begge Kjøkkenpavillonerne og Arkaderne paa begge	

At overføre . . . . . 585 Rbd.