

ning, helt fyldt med Vædsk, Noget, som ikke har været Tilfældet ved de af Toldbæsenet i hervedværende Brændberier foretagne Prøver med Apparatet, uagtet Spiritusfen i et af disse passerede Maaleren ved en Temperatur af 30° R.

Apparater, ganske svarende til det i Hr. Tvedes Brænderi opstillede, have været benyttede paa mangfoldige Steder og aarevis, men en saadan Standsning som den, der nu er indtraadt, har ifølge Fabrikantens Erklæring aldrig tidligere viist sig. I de Udtalelser, der foreligge fra de Embedsmænd, som har igjennem i Tydskland have anstillet Forsøg med Apparatet, angaaende deres derved vundne Erfaring, findes heller ingen Antydninger af, at de have bemærket deslige Standsninger.

Det skulde herefter nærmest synes:

at Standsningen enten maa hidrøre fra en Feil eller Unsiagtighed i Konstruktionen af det enkelte Apparat, som er blevet opstillet i Hr. Tvedes Brænderi, eller fra en mulig Feil ved dets Sammensætning og Opstilling. (Fabrikanten har udtalt, at han ikke ret vel kan tænke sig Andet end, at Standsningen hidrører fra, at den lille Ase, der bærer Hjulet, Vægtstangen og Kurven, ved et eller andet tilfældigt voldsomt Tryk [ved Transporten s. Gr.] kan være blevet bøjlet i ganske ringe Grad);

eller at Standsningen maa være en Følge af den Maade, hvorpaa Apparatet er blevet benyttet. (Herved bemærkes, at de lokale Forhold formentlig ikke have tilladt Indskyldelsen af det Filtverapparat, som Spiritusfen ellers passerer, førend den naaer Maaleren).

Hvilken Grundten end er, er det selvfølgelig lige vigtigt om muligt at lære denne at kjende, efterat Regjeringen har foreslaaet at anvende den Art Apparater som Kontrolmiddel ved Brændevinsbrændingsbestatningen, og i de ærede Ytringer, som man forventer fra d'Hr. efter den af Dem foretagne Undersøgelse, tør man saaledes fortrinsvis bede sig hine Spørgsmaal besvarede.

Det vil imidlertid være Hr. Etatsraaden bekiendt, hvorledes Sagen har udviklet sig, og hvor magtpaaliggende det maa være for Ministeriet, at den her omtalte Standsning i Apparatets Funktion, nu da Bestatningsloven er under Forhandling i Rigsdagen, fuldstændigt muligt opklares. Hvorledes dette rettest vil kunne ske, er selvfølgelig Noget, som ganske overlades d'Hr. s gode Bedømmelse, og man skal i saa Henseende afholde sig fra at forelægge de enkelte Spørgsmaal. Kun tror man, at burde fremdrage et Par enkelte Punkter, som man efter Sagens Stilling under alle Omstændigheder skulde ønske særlig belyste.

Forsaaendit det nemlig i Aens Tapleie maatte vise sig en lignende Masse som den, der efter den foreliggende Erklæring blev forefundet ved den første Standsning, vilde det være ønskeligt særlig at se angivet, hvorfra denne Masse antages at hidrøre, ligesom Bestaffenheden af og Oprindelsen til den i Beretningen fra Toldinspektøren i Helsingør omhandlede stude Masse paa den Jernstang, som fastholder Laaget, samt Grunden til, at den lille Beholder, hvori Svømme-sjødrens Skrue ere anbragte, har viist sig at være fyldt med Vædsk ligeledes bedes særlig fremdragne, og om det saaledes forefundne kan betragtes som Følger af en ganske almindelig Drift, eller det maatte være bevirket ved abnorme Forhold.

2. Beretning af 22de December 1871. fra Etatsraad, Hummel og Professor Julius Thomsen om den i Kapt. Tvedes Brændevinsbrænderi prøvede Spiritusmaaler.

I Anledning af Generaldirektoratets Skrivelse af 19de d. M. have vi igaar været til Møde i Kapt. Tvedes Brændevinsbrænderi i Helsingør, for at undersøge Grunden til Standsningen af det derværende Spirituskontrolapparat.

Tilstedeværende vare: Toldinspektøren, Hr. Etatsraad Christens, de af Retteen udmeldte Mænd, cand. polytechn. D. Mourad, og Uhrmager Retner, Kapt. Tvede og vi.

Vi meddele herved Undersøgelsen i den Orden, i hvilken den gik for sig. Efterat Hr. Etatsraad Christens havde borttaget Toldlukket, undersøgtes:

- 1) Boltten foroven i Jernkassens Laag, der befandtes rusten.
- 2) Laagets Underside, der var malet hvid, men hvorpaa fandtes nogle tykkere Pletter, der lignede Rost; de affrabedes og toges med til Undersøgelse.