

3) At det ikke er kendt "Skorpe", der har standset Tælleverket.

Svar: Der fandtes en Skorpe paa Axlen; hvorfra den hidrørte, kunne vi ikke nærmere opmuntre; men kan have bidraged til at standse Tælleverket, men der er ogsaa andre tekniske årsager til Grundet tilstede, se Punkt 4 og 5. Hvorledes m. dertil er opfattet.

4) At Stikkellovertækket er affslidt paa Axlen og i Hjulnavet.

Svar: Ja paa Axlen, men ikke hændeligt i Hjulnavet.

5) At Tælleverkets Drivspil hører hændelige Spor af Slidage.

Svar: Ja, dette Hul bærer Spor af Slid, dels hidrende fra Frictionstuglerne, dels fra det faste Kuglestativs indre Rant.

Derefter spurgte Kapt. Tvede:

6) Om Apparats Tilstand giver Anledning til at antage, at Standsningen hidrører fra, at der er eksperimenteret med Apparatet paa ubereftet Maade.

Svar: Med Hensyn til dette Spørgsmål kunne vi ikke få en Henvisning til Besvarelsen, allerede en gis Punkt 1. om hvilke der ikke var nærmere oplysninger.

Besvarelsen af alle disse Punkter tiltrædtes af os.

Saavidt vi nu kunne dømme, hidrører Tælleapparatets Standsning i det Væsentlige fra den Skorpe, der fandtes paa Axlen af den store Skive, se Punkt 10; men der er ogsaa andre medvirkende Aarsager, nemlig:

Tælleverkets egen Modstand, se Punkt 8, og dermed også den, hvilken ikke kan udgjøre den Domstændighed, at Apparatet har været benyttet, uden at være forbundet med noget Filterapparat.

Særligt vil under tegnede Thomson nærmere underligge de tagne Prover, saavidt disses Mængde tillader det, og derefter skulle vi fremkomme med en hærtigere Erfaring.

Indtil videre har vi dog kunnet se nogen stort, at der ikke er tale om et vist udvalg af Apparatet, da der ikke findes nogen tilfælde, hvor der ikke er tale om et vist udvalg af Apparatet.

3. Tillæg til foranstaaende Beregning, dateret den 9de Januar 1872.

Om Kontinuationen paa Skrivelse, af 22de f. Månedslade vi ikke at meddele, at den kemiske Undersøgelse af dem forsægtligste Maase, om det Pulveret, som var rigelig Mængde havde samlet sig i Spiritusmaaleren hos Kapitain Tvede i Helsingør, dels svømmende paa Bedsten, dels paa Bunden af Svømmerbeholderen, har godt gjort, at Pulveret indeholdt Fuselolie, et halvt flydende Hedslof samt Kobber- og Jernforbindelser i en mere eller mindre fuldstændig Blanding. Disse Stoffers Tilstedeværelse maas antages at hidrøre fra en regulær Drift, idet Metallsforbindelserne opstaa ved Desillatets Indvirking paa Metallerne i Forteiningapparaterne.

Vi kunne dersor ikke antage Andet, end at den væsentligste Aarsag til Maalerens Standsning maas føges i Manglen af et Filterapparat, hvorpaa en Del af det udskilte Stof paa en eller anden Maade er trængt ind imellem Axle og Leie paa den Dels af Apparatet, som negtede sin Tjeneste.