

Denne sidste Omstændighed lader den attraaede Eighed i Bestatninger gaa i Lyset, efterfom de Fabrikanter, der anvende de nyere Mæskedestillerapparater, der levere et Destillat af 90 pCt. Tralles, vilde komme til at betale ca. 2 pCt. mere Afgift for den til 50 pCt. nedblandede Spiritus end den Fabrikant, der vinder sit Destillat i en Styrke af 50 pCt. fra selve Destillerapparatet.

Fornævnte Sagttagelse af Maaleren blev afbrudt den 9de dennes ved, at Graderapparatets Tælleværk gif istaa, altsaa ophørte at angive Styrken paa den gennemløbende Spiritus, og hermed forholdt det sig som følger: Apparatets indre Dele ere overtrukne med en Art Fortinning (Røffel), der skulde beskytte dem mod Indvirkning af Luften og de Vædsker, hvormed de komme i Berørelse; men dette Overtræk viste sig tildels at være afflidt paa den lille Årel, der bærer Graderkurven og Løftearmen med den lille Rulle, der falder ned i Røverbladet og igjen trykkes op ved Røverbladets Omdreining. Dels paa Grund af Overtrækets Afslidning, og dels fordi nævnte Årel gaar i et temmelig langt Rør eller Slidested, havde der samlet sig en Ubetydelighed af Rust o. desl., der bevirkede, at Bevægelsen af Kurven og Løftearmen blev saa trang, at Rullen, en Gang løftet af Røverbladet, ikke igjen faldt ned i dette, men blev hængende oppe og følgelig ikke bevægede Gradertælleværket.

Det maa bemærkes, at den anførte Ulempe allerede er indtraadt efter 17—18 Dages Brug, og at det Hjul, der driver Gradertælleværket, allerede hærer tydelige Spor af Slitage, ligesaa vel som de smaa Rum, hvori Stoppefluglerne have deres Leie.

Da jeg bemærkede de fornævnte Ulemper, d. e. Maalingen og Standsningen af Brænderingen, tilmeldte jeg det uopholdelig til Generaldirektoratet for Skattevæsenet, og Hr. Kammerherre Ramus sendte allerede Dagen efter Hr. Toldkontrolør Sürgenesen hertil for at undersøge Årsagen til Standsningen, som jeg feilagtigen havde antaget at hidrøre fra, at Stoppefluglerne havde klemt sig fast. Ved Adskillelsen af Apparatet, der foretoges af nævnte Hr. Sürgenesen i Overværelse af Hr. Kontrolør Boldt og mig, fremgik det, at Feilen var den ovenanførte, og at Apparatet, da Årelen og Slidestedet vare rensede, arbejdede som forhen.

Alene sidstnævnte Ulempe synes at have umuliggjort Maalerens Afbenyttelse som Skattekontrolør, thi en saadan Undladelse af at gradere efter saa kort en Virksomhed lader befrygte, at Tilfældet let kan gjentage sig, og vel endog gjentage sig saaledes, at Feilen ikke let opdages. Dersom f. Ex. Trangheben i Slidestedet ikke havde været saa stor, at Løftearmen holdes helt oppe, men at den falder ufuldkomment ned i Røverbladet, saa kan Feilen medføre store Tab for Toldkassen, uden at Toldvæsenet kan bemærke Feilen. Det maa vistnok betragtes som et rent Held, at der ved Maalerens Udlaan til mig er givet den Leilighed til at blotte en saa væsentlig og afgjørende Svaghed, forinden den havde paaført Brændevinsbrænderne alle de befrygtede Ulemper og Beskædninger ved Maalernes Brug, Anbringelse og Indløb, ikke at tale om Tabene for Statskassen.

Uagtet jeg ved, at Maalerens Indførelse er fraraadet af Udvalget, har jeg dog anset det for rigtig og fornødent at gjøre denne Meddelelse.

Jeg forbliver Deres hengivne osv.

ærbødige

J. E. Lyde.

Høvelbaarne

Hr. Statsraad J. B. Drif,

Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmænd,

Kjøbenhavn.