

ad e. Loftspudsen har løsnet sig paa flere Steder i Bærelset derved, at Vandet paa Grund af en Tagflade er gaaet igjennem Loftet.

ad f. Strygestuen er beliggende i Kælderen og har 2 i høi Grad fugtige Udvægge. Denne Ulempe vil kunne afhjælpes ved at opføre  $\frac{1}{2}$  Stens Mur i 4 Tommers Afstand fra Bæggen, hvilket Arbeide kan udføres for en Udgift af 60 Rd.

ad g. Blendingen af det omhandlede Vindue er foretaget for en længere Arrække siden og har medført, at Havestuen mangler Sollys; det er derfor af det ovennævnte Syn udtaalt som ønskeligt, at Vinduet atter aabnedes og Panelet fattes i den gamle Stand.

#### ad 24. Kronborg Slot.

Det til Hovedstandsattelse opførte Beløb 3,004 Rd. er bestemt til Istandsattelse af Portpartiet ved den saakaldte „Mørke Port“s søndre Side.

Dette Arbeide var opført iblandt Hovedreparationsarbejderne i Finanslovforslaget for 1873—74, men blev ikke bevilget. Da vedkommende Bygningsinspektør imidlertid vedblivende har fremhævet Nødvendigheden af dette Arbeide, har man troet paany at burde søge det dertil fornødne Beløb bevilget, idet man iøvrigt skal henvise til den bemeldte Finanslovforslag vedlagte Skrivelse fra Bygningsinspektøren, Statsraad Melbahl af 22de Jult 1872, samt til Ministeriets Skrivelse til Folkethingets Finansudvalg af 24de Marts d. A. med tilhørende Bilag. At det taar opførte Beløb er højere end det i Finanslovforslaget for 1873—74 opførte, er begrundet i de indtravdte højere Priser paa Arbeide og Materialier.

#### ad 26. Begravelseskapellerne og Gravmonumenterne i Roskilde Domkirke.

Det til Hovedstandsattelse opførte Beløb 4,800 Rd., agtes anvendt til Istandsattelse af Frederik den 5tes Kapel. Det til dette Arbeide opførte Beløb er allerede bevilget for Finanssaaret 1873—74. Da man imidlertid fra vedkommende Bygningsinspektør har modtaget Inderetning om, at ethvert Forsøg paa at tilveiebringe de til Arbeidet tjenlige Mursten taar har været forgjæves, fordi de større Teglværker, som ellers kunne levere saadanne Sten, have paataget sig betydelige Leverancer til de mangfoldige større Byggearbejder, der udføres i Sommer, og den stadige Regn derhos har indskrænket Produktionen af Mursten, der ved begge disse Omstændigheder i høi Grad ere fordyrede, har man anset det for rettest at tillade, at dette Arbeide blev udsat til næste Sommer. Beløbet søges derfor her gjenbevilget.

#### ad 27. Odense Slot.

Det til Hovedstandsattelser opførte Beløb 500 Rd. er bestemt til følgende Arbeider:

a.	Istandsattelse af Fagaderne imod den ydre Slotsgaard.....	208 Rd.
b.	Istandsattelse af Portbygningens Sideslois Vagside, samt af det dertil stødende Brandehus, af Latriner og af Bindingsværkshegnet mod Nabo- grunden.....	112 —
c.	Fornyelse af Vinduer og en Dør i Sidebygningen ved den tilkjøbte Gaard..	180 —
		500 Rd.

Med Hensyn til disse Arbeider henvises til den vedlagte Skrivelse fra Bygningsinspektøren af 10de Juni 1873.

#### ad 32. Amtmandsboliger.

Det til Hovedstandsattelser opførte Beløb 2,259 Rd. fordeles paa følgende Maade mellem de forskjellige Bygninger: