

## ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb 7,922 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Forandring af Solokammerkammeren . . . . .	362 Kr.
b. Omdækning af Fodbreden mellem Kirker og Marskalsbygningen . . . . .	399 —
c. Istandsættelse af Gesimser, Loftsbeklædning, Vinduer og Døre m. v. paa forskellige af de til Slottet hørende Udbygninger, Istandsættelse og Fornyelse af forskellige Planteværker, Maling af 4 Hjørnespir paa Hovedbygningen, Fornyelse af en Trappe bag Vestre Ottelantsbygning, Istandsættelse af Trappeopgangen til Slotsforvalterens Bolig og Anbringelse af en Fernovii i Vasse-riets Tørrestue . . . . .	4,160 —
d. Omlægning, Omdækning og Istandsættelse af Spærene paa det nye Martentenderi m. m . . . . .	2,128 —
e. Beplantning bag Stakittet langs Opførslen til Slottet samt Stakittets Maling . . . . .	469 —
f. Opbrydning af Stenbroen mellem Hoved-Opførslen til Slottet og Brænde- gaarden og Makadamisering af Veien . . . . .	404 —

7,922 Kr. +

Med Hensyn til disse Arbejder skal man henvise til den hosfølgende Skrivelse fra Statsraad, Bygningsinspektør Meldahl af 8de Juli 1874.

## ad 25. Begravelseskapellerne og Gravmonumenterne i Roskilde Domkirke.

Ved Finantsloven for Finantsaaret 1873—74 blev der i Anledning af en under en Synsforretning over Roskilde Domkirke af Synet gjort Udsættelse om Mangel ved Frederik den 5tes Kapel til dettes Hovedstandsættelse bevilget et Beløb af 4800 Rd. Da det imidlertid viste sig umuligt at tilvejebringe de til Arbejdet tjenlige Mursten, fordi de større Teglværker, som ellers kunde levere saadanne Sten, havde paataget sig betydelige Leverancer til de mangfoldige større Byggearbejder, der i henholdsvis Aar udførtes, og den stadige Regn havde indskrænket Produktionen af Mursten, der ved begge disse Omstændigheder i høj Grad vare bleepne fordyrede, blev Arbejdet udsat og Beløbet gjenbevilget ved Finantsloven for 1874—75. Den paagældende Bygningsinspektør har nu indberettet, at de ualmindelig store Byggeforetagender i forrige og indeværende Aar vedblivende have lagt saa stærkt Beslag paa Teglværkernes Produktionssevne, at det ogsaa iaar hidtil har været ugjortigt at tilvejebringe de til Kapellets Istandsættelse tjenlige Sten, samt at Prisen saavel paa Sten som paa andre Materialier og paa Arbejdet vedblivende er saa høj, at det vil være umuligt at udføre Arbejdet for den i det oprindelige Overslag paaregnede Udgift. Det er i saa Henseende af Bygningsinspektøren oplyst, at alene Prisen paa Mursten er forhøjet med 22 Kr. pr. 1000 Stk siden Overslagets Affattelse. Efter at flere Tilbud paa Udførelsen af det heromhandlede Arbejde have været indhentede, har det derfor vist sig, at der ifølge det laveste af disse hertil vil udfordres 3,600 Kr. udover det allerede bevilgede Beløb. Da den paagældende Teglværksejer og de Gaandværkere, der have gjort Tilbud om Overtagelsen af Arbejdet, ikke vil staa ved deres Tilbud, hvis disse ikke inden kort Tid antages, og det maatte befrygtes, at saavel Arbejde som Sten og andre Materialier ville stige endnu mere i Pris end allerede sket er, har man under Hensyn til, at Arbejdet, som en af Kirkesynet udsat Mangel, nødvendigvis skal udføres, ifølge Bygningsinspektørens Indstilling tilladt, at han strax modtog Tilbudet om Levering af Sten inden 3 Maanedes, uagtet Prisen paa disse, som bemærket, betydeligt overstiger det i Overslaget paa-

Forelagte Lovforslag m. m.