

Ved de Bestabigelses, som Stifertaget paa den lange Løihusbygning i Kjøbenhavn har lidt ved Storme, har det vist sig, at de løsrevne Lagsten under Faldet gennemfjære de nuværende Tagrender af Zink og falde ned i Gaarden, hvorved Ulykkestilfælde kunne indtræffe. For at raade Bod paa den Fare, som derved opstaar for de Passerende, og for at undgaae de hyppige Reparationer af Tagrenderne, foreslaas de nuværende Zinkrender erstattede med Tagrender af galvaniserede Zemplader. Foranstaltningen, der dog kun foreslaas iærkfat paa den mod Løihusgaarden vendende, for Storm mest udsatte Tagflade, vil medføre en Beføstning af 3,200 Kr.

Paa Budgetforslaget for 1873—74 var blandt Andet optaget en Hovedstandsættelse af den nordre Kværtald i Kasernen ved Frederiksholms Kanal. Dette Arbejde blev ikke bevilget, idet et Forslag af Folkethingets Finantsudvalg om at nægte Bevillingen tiltraadtes af den daværende Krigsminister, dog med det Forbehold, at Arbejdet i saa Fald maatte bringes frem paany paa et følgende Aars Budgetforslag. Da den omhandlede Standsættelse, angaaende hvis nærmere Bestaffenhed man skal henvise til, hvad derom er udtalt i Anmærkningerne til fornævnte Budgetforslag, nu maa anses meget nødvendig, har man ikke troet det forsvarligt yderligere at udsætte dets Udførelse og derfor optaget det paa det nu foreliggende Forslag. Man skal kun tilføie, at Beføstningen, der tidligere var beregnet til 1,400 Rd., paa Grund af Prisernes Stigning nu har maattet ansættes til 3,300 Kr.

Det ved Krudttaarnsveien paa Amager beliggende Krudttaarn Nr. 1 trænger i høi Grad til en Hovedstandsættelse, navnlig ved Afspudsning i Cement af de udvendige, stærkt forvitrede Murflader og Indlægning af nyt Plankegulv paa Betonunderlag. I Forbindelse hermed foreslaas udført nogle mindre Forbedringer, hvortil der længe har været sølt Drang, saasom Anbringelse af Skydevinduer indenfor Lugerne og Bygningens Forsyning med Tagrender m. m. Den samlede Udgift til disse Arbejder er beregnet til 6,000 Kr.

Den Leilighed i Inventariedepotets Bygning, som tidligere har været beboet af den daværende, nu afgaaede Forvalter ved Depotet, er af en saa indskrænket og mangelfuld Bestaffenhed, at den ikkun paa Grund af ganske særegne Forhold har kunnet afgive nogenlunde tilstrækkelig Plads for ham og hans Familie. Boligen har derfor ikke kunnet benyttes som saadan af den nuværende Forvalter, der har været nødsaget til at leie Leilighed i Byen. Det er imidlertid for Ejendstens Lavn af saa stor Betydning, at Forvalteren har Bolig paa selve Depotet, at man ikke har troet at burde bevare det nuværende Forhold, og der er derfor foreslaaet ved en Omfordeling af Depotets Lokaler i Kontorbygningen at tilveiebringe en nogenlunde passende Beboelsesleilighed for ham, samtidig med at derved erholdes hensigtsmæssigere Kontorlokaler end de nuværende, der saavel i Henseende til Beliggenhed som til deres Form ere ueheldige. Den foreslaaede Omfordeling med derved nødvendiggjorte Forandringer er anslaaet til en Beføstning af 5,800 Kr.

Den maaadamiserede Paradeplads foran Kirken i Citadellet Frederikshaavn, der benyttes som Allarmplads og som Øvelsesplads for de der garnisonerende Tropper er for Tiden i en temmelig daarlig Stand og navnlig i fugtig Veir uanvendelig som Øvelsesplads. For at kunne anvendes efter sin Bestemmelse maa Pladsen underkastes en Hovedstandsættelse med Nybelægning, der er beregnet at ville medføre en Udgift af 6,400 Kr.

Sollerne og Gesimjerne ved Frederiksberg Slots Hovedbygning ere saa stærkt medtagne, at en Hovedstandsættelse af dem maa anses nødvendig til Ydermurenes Bevaring, idet større Stykker af Gesimjerne alt ere nedfaldne, saaledes at Regnvandet baade foroven og forneden kan trænge ind i Murværket. Beføstningen ved den foreslaaede Standsættelse er anslaaet til 6,730 Kr., men tænkes fordelt paa to Aar, hvorfor der for Finantsaaret 1876—77 kun søges bevilget 3,700 Kr.

Tagværket over den gamle Kasernebygning i Næstved lider af forskellige Mangler, idet Spærenes indbyrdes Afstand er for stor og Tagfladernes Lægning derhos meget svag. Som Følge heraf løsnes idelig Tagets Understrykning i Blæst, hvorved der opstaar Uægheder, og Røstelserne i det svagt læggede Tagværk fremkalde stadig Nedfald af den udvendige Forfjælling langs Lagryggen, Balmene og Skotrenderne. Til at raade Bod paa disse Mangler vil det være nødvendigt at affitte Tagværket ved at indlægge Hjælpestær mellem de nuværende Spær, samt at omlægge og omdække Tagfladerne, hvad der er anslaaet til en Beføstning af 3,200 Kr. Eignende Foranstaltninger ere for nogle Aar tilbage udførte ved Tagværket over Staldbygningen sammesteds og have vist sig hensigtsvarende.

Det til uforudsete Udgifter opførte Beløb, der udgjør 7,560 Kr., er omtrent 650 Kr. større end den paa indeværende Aars Finantslov dertil bevilgede Sum. Den store Samling af Etablissementer, der vedligeholdes af Bygningskontoen, gjør det uundgaeligt, at der, foruden til Stormflader o. desl., ofte bliver Anvendelse for mindre Beløb til Foranstaltninger, som kræve en øieblikkelig Sværkættelse, og som ikke kunne udføres for de paa alle Punkter stærkt begrænsede Midler til den almindelige Vedligeholdelse. Efter den Erfaring, der i saa Henseende er indvunden,