

Ved de Bestadigelser, som Skifertaget paa den lange Løihusbygning i Kjøbenhavn har lidt ved Storme, har det vist sig, at de løsevne Tagsten under Faldet gjennemskjære de nuværende Lagrender af Zink og falde ned i Gaarden, hvorved Ulykkesilfælde kunne indtraffe. For at raade Bod paa den Fare, som derved opstaar for de Passerende, og for at undgaae de hyppige Reparationer af Tagrenderne, foreslaas de nuværende Zinkrender erstattede med Lagrender af galvaniserede Zernplader. Foranstaltningen, der dog kun foreslaas iværksat paa den mod Løihusgaarden vendende, for Storm mest udfatte Tagflade, vil medføre en Beføstning af 3,200 Kr.

Paa Budgetforslaget for 1873—74 var blandt Andet optaget en Hovedstandsættelse af den nordre Tverstald i Kasernen ved Frederiksholms Kanal. Dette Arbejde blev ikke bevilget, idet et Forslag af Folkethingets Finantsudvalg om at negte Bevillingen tiltraadtes af den daværende Krigsminister, dog med det Forbehold, at Arbejdet i saa Fald maatte bringes frem paany paa et følgende Aars Budgetforslag. Da den omhandlede Standsættelse, angaaende hvis nærmere Bestaffenhed man skal henvise til, hvad derom er udtalt i Anmærkningerne til fornævnte Budgetforslag, nu maa anses meget nødvendig, har man ikke troet det forsvarligt yderligere at udsætte dens Udførelse og derfor optaget det paa det nu foreliggende Forslag. Man skal kun tilføie, at Beføstningen, der tidligere var beregnet til 1,400 Rd., paa Grund af Prisernes Stigning nu har maattet ansættes til 3,300 Kr.

Det ved Krudttaarnsveien paa Amager beliggende Krudttaarn Nr. 1 trænger i høi Grad til en Hovedstandsættelse, navnlig ved Ufspudning i Cement af de udvendige, stærkt forvitrede Murflader og Indlægning af nyt Plankegulv paa Betonunderlag. I Forbindelse hermed foreslaas udført nogle mindre Forbedringer, hvortil der lange har været sølt Trang, saasom Anbringelse af Stødevinduer indenfor Lugerne og Bygningens Forsyning med Lagrender m. m. Den samlede Udgift til disse Arbejder er beregnet til 6,000 Kr.

Den Leilighed i Inventariedepotets Bygning, som tidligere har været beboet af den daværende, nu afgaaede Forvalter ved Depotet, er af en saa indskrænket og mangelfuld Bestaffenhed, at den ikkun paa Grund af ganske særegne Forhold har kunnet afgive nogenlunde tiltrækkelig Plads for ham og hans Familie. Voligen har derfor ikke kunnet benyttes som saadan af den nuværende Forvalter, der har været nødsaget til at leie Leilighed i Byen. Det er imidlertid for Tjenestens Lær af saa stor Betydning, at Forvalteren har Bolig paa selve Depotet, at man ikke har troet at burde bevare det nuværende Forhold, og der er derfor foreslaaet ved en Omfordeling af Depotets Lokaler i Kontorbygningen at tilvejebringe en nogenlunde passende Beboelsesleilighed for ham, samt tidig med at derved erholdes hensigtsmæssigere Kontorlokaler end de nuværende, der saavel i Henseende til Beliggenhed som til deres Form ere uegnelige. Den foreslaaede Omfordeling med derved nødvendiggjorte Forandringer er anslaaet til en Beføstning af 5,800 Kr.

Den mafadamiserede Paradeplads foran Kirken i Citabellet Frederikshavn, der benyttes som Marmplads og som Ovelsesplads for de der garnisonerende Tropper er for Liden i en temmelig daarlig Stand og navnlig i fugtig Veir uanvendelig som Ovelsesplads. For at kunne anvendes efter sin Bestemmelse maa Pladsen underkastes en Hovedstandsættelse med Nybelægning, der er beregnet at ville medføre en Udgift af 6,400 Kr.

Sokkene og Gesimjerne ved Frederiksberg Slots Hovedbygning ere saa stærkt medtagne, at en Hovedstandsættelse af dem maa anses nødvendig til Udmurenes Bevaring, idet større Stykker af Gesimjerne alt ere nedfaldne, saaledes at Regnvandet baade foroven og forneden kan trænge ind i Murværket. Beføstningen ved den foreslaaede Standsættelse er anslaaet til 6,730 Kr., men tænkes fordelt paa to Aar, hvorfor der for Finantsaaret 1876—77 kun søges bevilget 3,700 Kr.

Lagværket over den gamle Kasernebygning i Næstved lider af forskjellige Mangler, idet Spærenes indbyrdes Afstand er for stor og Tagfladernes Lægtning derhos meget svag. Som Følge heraf løsnes idelig Tagets Understrykning i Blæst, hvorved der opstaar Utætheder, og Røstelserne i det svagt læggede Lagværk fremkalde stadig Nedfald af den udvendige Forfjælling langs Lagryggen, Balmene og Støtrenderne. Til at raade Bod paa disse Mangler vil det være nødvendigt at affixe Lagværket ved at indlægge Hjælpeper mellem de nuværende Spær, samt at omlegte og omdække Tagfladerne, hvad der er anslaaet til en Beføstning af 3,200 Kr. Egnende Foranstaltninger ere for nogle Aar tilbage udførte ved Lagværket over Staldbygningen sammesteds og have vist sig hensigtsfærende.

Det til uforudsete Udgifter opførte Beløb, der udgjør 7,560 Kr., er omtrent 650 Kr. større end den paa indværende Aars Finantslov dertil bevilgede Sum. Den store Samling af Etablissementer, der vedligeholdes af Bygningskontoen, gjør det uundgaeligt, at der, foruden til Stormskader o. desl., ofte bliver Anvendelse for mindre Beløb til Foranstaltninger, som kræve en øieblikkelig Sværffættelse, og som ikke kunne udføres for de paa alle Punkter stærkt begrænsede Midler til den almindelige Vedligeholdelse. Efter den Erfaring, der i saa Henseende er indvunden,