

	Oversført...	96,232 Kr. „ D.
⇨ Lader sig reparere, hvorfor Anbringelsen af et nyt Segn er nødvendigt.		
⇨ Overslag følger.....		132 — 60 —
Taget paa Udhuset til Soldassistentboligen i Hundested er saa gammelt og daarligt, at det er nødvendigt, at det erstattes med et nyt. Der er foreslaaet at lægge et nyt Tag af Tagspaan. Et Körtag vilde vel efter hvad der er oplyst være omtrent 100 Kr. billigere, men dels antages det, at denne Forskjel, hvis Tagspaan vælges, vil noget udlignes ved Salg af de gamle Materialer, dels antages en Beflødning med Tagspaan for varligere, hvorfor dette foretraktes. Overslag vedlagt.....		497 — „ —
Den nuværende Havneoplyns-Kontorbygning i Øbeltoft, der er af Træ, er nu saa raadden, at Søm ikke længer kunne binde i Træet, og Pladsen er derhos altfor indskrænket (Længden er 6' 10", Bredden 6' og Høiden 6'). Som Følge af at der ikke er nogen muret Skorsten, er Lokalet vanskeligt at opvarme om Vinteren, medens det er altfor varmt om Sommeren. Det foreslaas derfor at opføre et nyt og større Oplynskontor ved		
⇨ Havnens efter medfølgende Overslag.....		914 — „ —
Ved Forslag til Finanslov for 1876—77 var under Vedligeholdelsesarbejder foreslaaet et nyt Gulv i Hovedkontoret i Soldkammerbygningen i Malborg, men da det til Vedligeholdelsesarbejder begjærede Bølsb blev bevilget med et mindre Bølsb end forlangt, maatte dette Arbejde ligesom flere andre udsættes, og er nu blevet end mere paatrængende nødvendigt.		
⇨ Det gjenoptages derfor her. Overslag vedlagt.....		330 — „ —
Da det blev opdaget, at Lømmereet i den kun saa gamle Soldkammerbygning i Aarhus var angrebet af Svamp, blev det besluttet at modvirke dette Onde ved Udgravning af Grunden under Bygningen, og en saadan blev begyndt efter at de fornødne Midler vare bevilgede for Finanssaaret 1875—76, og ved Finanslovsforslaget for 1876—77 blev under Vedligeholdelsesarbejder begjært et Bølsb til Arbejdet Forskættelse, men dette maatte udsættes, da Bevillingen blev nedsat. Da Arbejdet imidlertid maa anses paatrængende nødvendigt for at standse Udelæggelsen af denne kostbare Bygning, søges der hertil efter vedlagte Overslag bevilget.....		301 — „ —
Endel af Taget over Soldkammerbygningen i Fredericia er beklædt med Jernblitplader, og som Følge heraf ofte utæt, da Pladerne ruste. Uagtet jevnlige Reparationer er det undertiden vanskeligt at udfinde, hvor Tugtigheden trænger igjennem, og da Lømmerværket i Bygningen lider ved denne Tugtighed, antages det at være hensigtsmæssigt at anbringe Zinkplader Stedet for Jernplader. Efter vedlagte Overslag vil Omkostningerne herved		
⇨ sig ved Reparation af Redløbsrørene andrage.....		100 — 40 —
I Horsens Soldkammerbygning ere Gulvene i Postrummet samt i det østlige Kælder og Trapperummet i Stue-Stagen stærkt angrebne ved Svamp, saa at en Hovedreparation er nødvendig. Hertil vil efter medfølgende Overslag og Beskrivelse medgaa.....		1,110 — 65 —
Taget paa det vest for Solberggaarden paa Læsø liggende Udhus er saa gammelt og daarligt, at det maa fornyes. Dertil vil efter medfølgende Overslag medgaa.....		98 — „ —
Ved Strandkontrollørboligen i Udbyhøi mangler aldeles en Bagerovm med Skorsten i Bryghuset. Til Anbringelse af en saadan foreslaas efter medfølgende Overslag.....		453 — 23 —
Til en Hovedreparation af Taget paa Baghuset i Lødbodgaarden i		
⇨ Ribe er foreslaaet efter medfølgende Overslag.....		76 — „ —
Til Forsatsvinduer i Lødbodlokalerne i Struer foreslaas efter medfølgende Overslag.....		98 — „ —
Blandt de Vedligeholdelsesarbejder, der som ovenfor anført vare foreslaaede for Finanssaaret 1876—77, men paa Grund af Bevillingens Nedskættelse maatte udsættes, var ogsaa Anskaffelsen af nye Vinduer i Soldkammerbygningen i Thisted. Dette Arbejde optages nu som Hovedreparation i Forbindelse med en ny Port og en ny Gadedør i samme Byg-		