

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
|   | Overført...  | 96,232 Kr. " Ø. |
| ÷ | Lader sig reparere, hvorfor Anbringelsen af et nyt Segn er nødvendig.<br>Overflag følger.....  | 132 — 60 —      |
|   | Laget paa Udhuset til Soldassistentboligen i Hundested er saa gammelt og daarligt, at det er nødvendigt, at det erstattes med et nyt. Der er foreslaaet at lægge et nyt Lag af Lagspaan. Et Nørtag vilde vel efter hvad der er oplyst være omtrent 100 Kr. billigere, men dels antages det, at denne Forskjel, hvis Lagspaan vælges, vil noget ublignes ved Salg af de gamle Materiale, dels antages en Befkledning med Lagspaan for varigere, hvorfor dette foretrakkes. Overflag vedlagt.....  | 497 — " —       |
| ÷ | Den nuværende Havneoplyns-Kontorbygning i Øbeltøft, der er af Træ, er nu saa raadden, at Søm ikke længer kunne binde i Træet, og Pladsen er derhos altfor indskrænket (Længden er 6' 10", Bredden 6' og Høiden 6'). Som Følge af at der ikke er nogen muret Skorsten, er Lokalet vanskeligt at opvarme om Vinteren, medens det er altfor varmt om Sommeren. Det foreslaas derfor at opføre et nyt og større Oplynskontor ved Havnen efter medfølgende Overflag.....  | 914 — " —       |
| ÷ | Bed Forslag til Finanslov for 1876—77 var under Vedligeholdelsesarbejder foreslaaet et nyt Gulv i Hovedkontoret i Soldkammerbygningen i Aalborg, men da det til Vedligeholdelsesarbejder begjærede Beløb blev bevilget med et mindre Beløb end forlangt, maatte dette Arbejde ligesom flere andre udsættes, og er nu blevet end mere paatrængende nødvendigt. Det gjenoptages derfor her. Overflag vedlagt.....  | 330 — " —       |
| ÷ | Da det blev opdaget, at Lømmeret i den kun saa Aar gamle Soldkammerbygning i Aarhus var angrebet af Svamp, blev det besluttet at modvirke dette Onde ved Udgravning af Grunden under Bygningen, og en saadan blev begyndt efter at de fornødne Midler vare bevilgede for Finansaaaret 1875—76, og ved Finanslovsforslaget for 1876—77 blev under Vedligeholdelsesarbejder begjært et Beløb til Arbejdets Fortsættelse, men dette maatte udsættes, da Bevillingen blev nedsat. Da Arbejdet imidlertid maa anses paatrængende nødvendigt for at standse Udelæggelsen af denne kostbare Bygning, søges der hertil efter vedlagte Overflag bevilget..... | 301 — " —       |
| ÷ | Endel af Laget over Soldkammerbygningen i Fredericia er beklædt med Sernblikplader, og som Følge heraf ofte utat, da Pladerne ruste. Uagtet jevnlige Reparationer er det undertiden vanskeligt at finde, hvor Fugtigheden trænger igennem, og da Lømmerværket i Bygningen lider ved denne Fugtighed, antages det at være hensigtsmæssigt at anbringe Zinkplader Stedet for Sernplader. Efter vedlagte Overflag vil Omkostningerne herved sig ved Reparation af Nedløsrørerne andrage.....  | 100 — 40 —      |
| ÷ | I Horsens Soldkammerbygning ere Gulvene i Postrummet samt i det østlige Pakhus og Trapperummet i Stue-Stagen stærkt angrebne ved Svamp, saa at en Hovedreparation er nødvendig. Hertil vil efter medfølgende Overflag og Beskrivelse medgaa.....   | 1,110 — 65 —    |
| ÷ | Laget paa det vest for Toldergaarden paa Læsø liggende Udhus er saa gammelt og daarligt, at det maa fornyes. Dertil vil efter medfølgende Overflag medgaa.....   | 98 — " —        |
| ÷ | Bed Strandkontrollørboligen i Udbyhøj mangler aldeles en Bagerovn med Skorsten i Bryghuset. Til Anbringelse af en saadan foreslaas efter medfølgende Overflag.....   | 453 — 23 —      |
| ÷ | Til en Hovedreparation af Laget paa Vaghuset i Toldbodgaarden i Ribe er foreslaaet efter medfølgende Overflag.....   | 76 — " —        |
| ÷ | Til Forsætsvinduer i Toldlokalerne i Struer foreslaas efter medfølgende Overflag.....  | 98 — " —        |
|   | Blandt de Vedligeholdelsesarbejder, der som ovenfor anført vare foreslaaede for Finansaaaret 1876—77, men paa Grund af Bevillingens Nedsettelse maatte udsættes, var ogsaa Anskaffelsen af nye Vinduer i Soldkammerbygningen i Lihsted. Dette Arbejde optages nu som Hovedreparation i Forbindelse med en ny Port og en ny Gadedør i samme Byg-  |                 |