

Staldbygningen beliggende Lokaler havde vist sig Svamp, der havde angrebet saavel Gulve som Loft i Bjæsker og Spærværk i den Grad, at der er Fare for, at Tagværket vil synke sammen, naar ikke en snarlig Istandsættelse foretages. Udgiften herefter, der ifølge den vedlagte Beregning af Bygningsinspektøren er anslaaet til 2,723 Kr. 96 Ø., søges derfor bevilget.

Under dette Beløb er imidlertid indbefattet en Sum af 966 Kr. til Fornyelse af Fodrenden mellem den gamle Kavallerbygning og Staldkængen, der alt er optaget paa Finantslovforslaget for 1877—78. Som Følge heraf vil, naar den her anførte Tillægsbevilling meddeles, det i Anmærkningerne til Finantslovforslaget jfr. Rigsdagstidende Tillæg A S. 429—30 ved Fredensborg Slot under Libr. e blandt Andet ogsaa til det nævnte Arbejde opførte Beløb 1,927 Kr. være at nedsette med 966 Kr.

ad e. Det ommeldte Bærelse kan ikke opnaaes tilstrækkeligt ved den deri værende Kamin, og den nuværende Rendeften, der fører Vandet fra den ved Kavallerbygningen værende Post, er til stor Ulempe, fordi den ikke er brolagt i Bunden, hvorfor Vandet bliver staaende i den og frembringer et Morads, naar Heste, Seletøj, Vogne o. s. v. vaskes, hvilket daglig er Tilfældet. Det til disse Arbejder fornødne Beløb, der ifølge den vedlagte Beregning fra vedkommende Bygningsinspektør er anslaaet til 477 Kr. 22 Ø., søges derfor herved bevilget.

ad f. Fra vedkommende Bygningsinspektør har man modtaget Indstilling om, at der maatte blive udført det fornødne Bro-lægningsarbejde i Gaardspladsen ved Bernstorfs Slots Bogskursbygning for at skaffe Regnvandet tilstrækkeligt Afløb, hvortil der under de stærke Regnskyl i Septbr. Maaned har vist sig stor Trang. I Genhold hertil søges det til nævnte Arbejde fornødne Beløb, der ifølge vedlagte Dverslag vil udgjøre 133 Kr. 75 Ø., bevilget.

ad g. Det af den samlede Bevilling for 1874—75 og 1875—76 (9,600 + 3,600 Kr.) til dette Arbejde endnu resterende Beløb, 4,634 Kr. 6 Ø., der ikke har kunnet anvendes i de nævnte Finantsaar paa Grund af Banskkelighederne ved at faa passende Muursten i fornødent Antal, søges herved gjenbevilget.

ad h. Det nævnte Arbejde, hvortil der ved Finantsloven for 1875—76 var bevilget et Beløb af 2,164 Kr., jfr. Rigsdagstidende for 1874—75 Tillæg A S. 419—20, kom ikke til Udførelse i bemeldte Finantsaar, fordi der førtes Underhandlinger om Slottets Afhændelse. — Da disse imidlertid ikke førte til noget Resultat, paalagde man vedkommende Bygningsinspektør at foranstalte Arbejdet udført, idet man i Forbindelse hermed tillod, at der udenfor det oprindelige Dverslag maatte anvendes 54 Kr. til Anbringelse af Rendejern for Tagrender. Det maatte nemlig anses høist ønskeligt, at dette Arbejde udførtes samtidig med Tagets Omlægning, for at man ikke senere skulde være nødt til at aftage en Del af Taget for at anbringe disse Jern. I Genhold hertil er der under denne Post opført et Beløb af 2,218 Kr.

ad i. De nye Rør ere bestemte til at afløse de trufne Rør til Bygterne, som ere oprusted, hvorved en stor Del Gas gaar tabt. Det bemærkes, at dette Arbejde er optaget paa Finantslovforslaget for 1877—78, jfr. Rigsdagstidende Tillæg A S. 427—28, men af Hensyn til det store Tab af Gas, der foraarjages ved de ældre Rørs Utæthed, har man troet allerede nu at burde lade Arbejdet bringe til Udførelse og søger derfor herved den anførte Sum af 1,060 Kr. bevilget.

Til 3. Efterat der i afvigte Foraar var fremkommet forskellige Sygdomstilfælde af typhoid Karakter i Fredensborg, der antoges at hidrøre fra Nydelsen af det flette Vand i en Brønd i Staldgaarden ved Fredensborg Slot, blev der anstillet Undersøgelse af Vandets Tilstand og det viste sig da, at dette var af en saadan Bessaffenhed, at det ikke kunde benyttes til Drikkevand eller Madlavning. Som Følge deraf blev Brønden aflaaet og i dens Sted anlagt en Forbindelsesledning mellem Fredensborg Slots Hovedledning og den paa Ridebanen ved Kirken værende Vandopstander, hvorhos der blev opsat en frotsfri Vandopstander i den saakaldte Borggaard. Udgifterne ved disse Foranstaltninger afholdtes af den paa Finantsloven for indeværende Aar under § 19, II. D. 11 til Slottets Vandforsyning bevilgede Sum. Imidlertid var ved disse Undersøgelser Opmærksomheden bleven henledet paa en haaged Slottets vestre Ottefant værende Brønd, og man lod derfor ogsaa denne Brønd undersøge. Det viste sig da herved, at Vandet, om det end ikke kunde antages at medføre Fare for Befolkningen paa Stedet, som var vant til at bruge det, dog var af en mindre god Bessaffenhed, og at Nydelsen af det oftere havde fremkaldt Sygdomstilfælde mellem de paa Slottet indkvarterede Soldater. Medens man herefter ikke har fundet tilstrækkelig Anledning til at aflaae