

- f. Badstuebygningen. Opsætning af nyt Brystpanel i to Værelser, Istandsættelse af Facaderne m. v. af det store Badstuehus samt nyt Gulv i Kulle- og Tørrestuen.  
g. Vægterhuset. Anbringelse af nyt Tag og udvendig Istandsættelse.

Desuden Reparation af Økonomens Brændeskur. Anskaffelse af en ny Vandpost og Fornyelse af forskelligt Hegn samt Maling af Blomsterhuse i Slotshaven og Anbringelse af en ny Brædebeklædning paa Bagsiden af Vin- og Jerstentkassen.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedistandsættelsesarbejder ved Slottet opførte Beløb 20,376 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

- |  |            |
|--|------------|
| a. Istandsættelse af Facaderne paa Herluf Trolles Gaard . . . . .  | 17,998 Kr. |
| b. Ombygning af Bindingsværks Bygningen mellem det nordlige runde Laarn ved Es-Broen og Kongestalden . . . . . | 2,378 —    |

20,376 Kr.

ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedreparationsarbejder opførte Beløb 6,332 Kr. agtes anvendt til Fornyelse af endel ældre Plankeværker, til Østersyn og Maling af Vinduer og til forskellige mindre Istandsættelser.

ad 23. Kronborg Slot.

Det til Hovedreparationsarbejder opførte Beløb 16,961 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Istandsættelse af Kronværts Portens Portal . . . . . | 4,019 Kr. |
| b. Istandsættelse af Kommandanttaarnet . . . . .        | 12,942 —  |

16,961 Kr.

Begge de foreslaaede Reparationsarbejder ere paatragende nødvendige. Kronværtsportens Portal er saa medtagen, at store Stykker Sandsten alt ere nedfaldne og en Del er saa løst, at det maa anses for at være forbunden med Fare at passere denne Port, som er Hovedadgangen til Slottet. Med Hensyn til den foreslaaede Istandsættelse af Kommandanttaarnet bemærkes, at Fundamenterne under dette Laarn have sat sig saa meget, at Laarnet nu er revnet helt op igiennem. Saa fremt Bevægelsen ikke søges standset, maa det befrygtes, at Vindeltrappens samtlige Trin ville knække, hvad alt er slet med nogle Trin, og en langt bekofteligere Hovedreparation end den nu foreslaaede vil da blive nødvendig.

ad 26. Odense Slot.

Den til Hovedreparationsarbejder ved Slottet opførte Sum 2,324 Kr. er bestemt til Istandsættelse af Facader og til Fornyelse af endel Plankeværker.

ad 29. Koldinghus Slotsruin.

Det til Hovedreparationsarbejder opførte Beløb 336 Kr. er bestemt til Ombygning af Muren mellem Ruinen og Opsynsmandsboligen, samt til Omdækning af Taget paa Opsynsmandsboligen.

ad 30. Koldinghus Staldgaard.

Den til Hovedreparationsarbejder opførte Sum 860 Kr. er bestemt til Reparation af 3 Lystkasser fra Taget til Bogestaldene, til Indlagning af en ny Hjelke over Ridehuset og delvis Fornyelse af Bygningens Loftsbeklædning samt til indvendig Maling af Ridehuset.