

De udenfor Sagtflottet Gremittagen anbragte 4 Sandstens-Sphingier ere i en saa ramponeret Tilstand, at de ikke lenger kunne forblive henliggende uden at restaureres. Til en saadan Restauration vilde der imidlertid efter et af vedkommende Bygningsinspektør forfattet Overflag medgaa en Sum af over 1,000 Kr., hvilken Udgift er forholdsvis saa betydelig, at man maa foretrække at fjerne de ommeldte Sphingier, hvis Vibeholdelse ikke kan anses nødvendig af Hensyn til Slottets Bygningsstil. De paagjældende Sandstensfigurer ere paa den anden Side af en saa eiendommelig Art, at man maa ønske at bevare dem, og man har derfor foreslaaet det ovenfor opførte Beløb af 120 Kr. bevilget til Udgifter ved deres Transport enten til Samlingerne paa Prindsens Palæ eller til Frederiksborg Slot.

Til Reparation af de til Fredensborg Slots Vandledninger hørende Maskiner, Rjædler Pumper m. v. samt til Vedligeholdelse af selve Ledningerne med Hæner maa paaregnes et Beløb af 200 Kr. mere end i det foregaaende Finantsaar, og den anslaaede Udgift til Slottets Vandforsyning har derfor, uagtet de billigere Kulpriser, maattet forøges med et Beløb af 25 Kr.

Det paa Loftet over vestre Dttekant paa Fredensborg Slot staaende Trækar er nu saa brøstfældigt, at det i den nærmeste Fremtid maa borttages. Det foreslaas erstattet med en lignende Beholder af Jern som den, der er opstillet over østre Dttekant. Omkostningerne ved en saadan Beholders Anskaffelse, Opstilling og Understøttelse paa Jernbjælker og Jernsøjler ville tilligemed Udgifterne ved Flytning af en Ventilationsflorsten andrage 2,400 Kr., hvortil kommer 200 Kr. til dens Belædning med Brædder og flette Barmeledere.

Der har ofte været fremsat Dnske om, at alt det Vand, som oppumpes fra Cærom Sø til Fredensborg Slots Forsyning, maatte kunne underlastes en Filtreering, da det selvsølgelig jevnlig, navnlig naar Søen er i Dprør, og Vinden staar paa Skipperhuset, er temmelig grumset. Der er vel i en af Slottets Gaarde indrettet et lille Filter, men dette kan kun levere meget lidt Vand, og svarer derfor ikke til Niemedet. Indretningen af et større Filtreerapparat maa saaledes anses for meget ønskelig. Efter det i Gjenpart vedlagte af Vandinspektør Paulsen forfattede Overflag med tilhørende Tegninger vil Udgiften ved et Filtreerlæg andrage det opførte Beløb af 12,500 Kr.

De nuverende aabne Rendestene i den ydre Slotsgaard ved Ddense Slot ere ikke i Stand til paa en fyldestgjørende Maade at bortlede Spilde- og Overtalsvandet fra Slotsgaarden og medføre derfor saa mange Ulemper, at de bør ombyttes med underjordiske Rør, der sættes i Forbindelse med en af Ddense Kommunes Kloakledninger. Dette Arbejde vil efter vedlagte Overflag medføre en Udgift af 400 Kr.

ad Indtægten.

Under den opførte Sum ere følgende Poster indbefattede:

a.	Leieindtægt af Christian den VII.s Palæ	2,050 Kr.	„	D.
b.	— af nogle Bolværker ved Frederiksholms Kanal udfør Christiansborg Slots Tilbygninger	377 —	62 —	—
c.	Leieindtægt af den forrige Proviantgaard for Spetaten	2,240 —	—	—
d.	— af Frederiksborg Slots Tilbygninger	3,230 —	—	—
e.	— af Fredensborg Slots do.	252 —	—	—
f.	— af Roskilde Palæ	2,540 —	—	—
g.	— af Ddense Slot	4,480 —	—	—
h.	— af Aalborg Slot	1,030 —	—	—
i.	— af Roldinghus Staldgaard	460 —	—	—
		16,659 Kr.		62 D.

ad b. Da det tidligere Leiemaal ophørte den 30te Juni 1879, maatte de omhandlede Bolværker af Mangel paa Lysthavende udleies for en aarlig Afgift, der er 103 Kr. 84 D. mindre end den hidtil opnaaede.