

Bilag I.

Fra Ingenieurkapitain F. Reyher. Kjøbenhavn, den 10de Marts 1880.

I Anledning af det mig givne Paalæg om at udtale mig om de ved det herværende Gardehusaretablisement forefindende Mangler tillader jeg mig herved, efter i Forening med Distriktsofficeren, Ingenieurkapitain Hansen, at have besigtiget Etablisementet, at fremsætte følgende:

I. Etablisementet Syd for Toldbodveien.

1. Forbygningen er god, mangler væsentlig kun Afspudsning, navnlig indvendig mod Gaarden.
2. Sidebygningen er fugtig og mørk, Vinduer m. m. raadne, mangler stærkt Afspudsning.
3. Bagbygningen er fugtig og mørk, Træværket raadent, mangler i høi Grad Afspudsning.
4. Ny-Kaserne god, behøver udvendig Afspudsning og Vindueseftersyn.
5. Staldbygningen kassabel.
6. Latrinerne gode.
7. Kloaforlæg jævnes.

Om dette Etablisement maa i det Hele bemærkes, at det er meget mørkt og uregelmæssigt, idet fremmede høie Bygninger skyde ind og deformere Grunden, at det har to store Branderier lige op ad sig, som foranledige Nedfaldet af store Masser af Kulstøv.

II. Etablisementet Nord for Toldbodveien.

1. Affutagebygningen. Alle Underofficersleiligheder, 6 Stykker, ere fugtige og megen lave, mange Gulve kassable.
 - Fægtesalen altfor lav og mørk og indskrænket.
 - Belægningsfluerne meget fugtige og have ikke Betongulv under Brædegulvene.
 - Staldene lave, mørke og fugtige, Brolægningen maadelig, Træværket raadent.
 - Tag og Tagværk delvis kassabelt.
 - Tagrender mangle paa den største Del.
 - Fagaden mod Gaarden trænger stærkt til Afspudsning og hele Bygningen til nye Vinduer og Lemme.
2. 1ste, 2den og 3die Løverbygning og Bygningen mod Esplanaden.
 - mangle i høi Grad Eftersyn paa Tagrender og Nedløbsrør.
 - En stor Del af Træværket i Staldene trænger til Fornyelse. Vinduerne til dels raadne.
 - Fagaderne mangle alle Afspudsning.
 - Leilighederne i 3die Løverbygning i Stuen meget fugtige og Gulvene raadne.
 - Belægningslokalerne i 1ste Løverbygning's 1ste Etage uegnet selv til Sommerbelægning.
3. Marketereri- og Smedebygningen er kassabel.
4. Ridehusets Vægge ere daarlige, trængende til et Hovedeftersyn, i alt Fald ny Befklædning.
5. Skure og Latriner reparable.
6. Kloafledning mangler tildels.
 - Kloafvandet fra Ryboder gaar nu i Stenkiste gennem Affutagehuset til Ridehuset og derfra ad aaben Rendesten langs Ridebanen og Plankværket mod Esplanaden ud til Toldbodveiens Kloaf.
7. Den langstrakte Form af Grunden er uegnet.
 - Som en Hovedmangel ved det samlede Kaserneetablisement maa desuden anføres, at Mandstabslokalerne tildels ligge paa den ene og Staldene paa den anden Side af Toldbodveien.

F. Reyher.

Til 1ste Ingenieurdirektion.