

I 1867 foretoges en mere omfattende Istandsettelse af det store Laarns øverste Del. Figuren, som truede med Nedstyrting, blev undermuret, al bestadiget Sandsten borttagen, Resten tilbørlig befæstet, den øverste Del af Muren delvis fornyet og afspudset med Cement. Ved samme Leilighed foretoges en fuldstændig Opmaaling af hele Laarnet.

Da dette Parti af Bygningen er et yndet Opholdssted for en talløs Mængde Krager, vil med Tiden en gjentagen Udelæggelse, som ikke kan forhindres, være at forudsæ.

Paa Vestfiden af samme Laarn er i sin Tid, formentlig i det 17de Aarhundrede, paa-muret en ny Beklædning i en Høide af ca. 30 Alen; uden Stillsads er det umuligt at undersøge dette Parti, som synes at have Tendens til at fælde sig fra den ældre Mur. Smidlertid er Intet nedstyrtet i den Tid, Ruinen har været underlagt mit Eilsyn; men skulde der vise sig Tegn til, at denne Flade begynder at blive brøstfældig, vil det blive umdgaaeligt delvis at nedtage samme, selv om det vil kræve en forholdsvis ikke ubetydelig Udgift.

Ved det sydvestlige Hjørne af Ruinen fandtes et senere tilbygget rundt Trappetaarn, der fra de forskellige Stager førte ned til Slotskoven. Den øverste Del af samme er formentlig styrtet ned ved Branden, og da det var uden Forbindelse med selve Ruinen, holdtes det sammen med denne ved Hjælp af en svær Særning. I Begyndelsen af September d. A. styrtede uventet omtrent Halvdelen af dette Laarn ned, og i disse Dage har jeg set mig nødsaget til at nedbryde Resten for at undgaa mulige Ulykkestilfælde. Laarnets Mur var nemlig kun  $1\frac{1}{2}$  Sten tyk og stærkt svækket i den spiralbannede Linie, hvor Trinene i sin Tid havde været indhuggede. Efter Nedbrydningen viste det sig, at det var opført uden Fundament, saagodtsom ovenpaa Jorden og tilmed paa en Straaning. Dets Fald er saaledes let forklarligt og formentlig fremkaldet ved dette Aars stærke Regnsky, som har undergravet Jordsmønnen. Som dets Tilstand nu viste sig, maa man undre sig over, at det ikke for lang Tid siden er faldet sammen.

Paa vedlagte Grundtegning af Ruinens Parterre-Stage angive de mørkest skræfferede Partier de Mure, som endnu staa i deres fulde Høide;

den lysere Skræffering Mure, som delvis ere faldne;

og de blot i Kontour og med punkterede Linier antydede Dele af Bygningen, hvad der under Branden eller kort derefter er fuldstændig forsvundet.

Kolding, den 7de November 1879.

A. Winstrup.

Udvalget forbeholder sig Forslag til 3die Behandling.

47) II. D. 3. De kongelige Bygninger. Hovediandsættelser og extraordinære Arbeider. Udvalgets Flertal antager, at af de paatænkte Arbeider ville uden Skade kunne udsættes: Fortsættelsen af Christiansborg Slots Façades Afspudsning mod St. Jørgens Gaard ..... 21,009 Kr. og Istandsettelsen af Façaderne paa Herluf Trolles Gaard paa Frederiksberg Slot ..... 17,998 — Kontoen foreslaas derfor nedsat med 39,007 Kr.

Det forekommer Mindretallet (Naberg, Bille, Dinesen, Scavenius og Scharling), at der ikke fra finansielle Betragtninger kan hentes nogen Indvending mod at fuldføre Christiansborg Slots Afspudsning næste Aar, og hvorfor da endnu et Aar lade Façaden mod St. Jørgens Gaard staa hen i sin nuværende bedrøvelige Stikfælde?

48) II. D. 11. Andre Udgifter. Skrivelse fra Indenrigsministeren:

Indenrigsministeriet. Kjøbenhavn den 12te November 1879.

I en til Ministeriet indkommen Skrivelse har Amtmanden over Odense Amt henledet Opmærksomheden paa, at, medens der i den Port, der fra Nørregade fører ind til Odense Slots-gaard, er ved Slotsforvalterens Foranslætning anbragt en Lygte, er hverken den indre eller den ydre Slotsgaard belyst. Da Vrolægningen i Gaarden derhos ikke er god, er Udgangen saavel til Kontorerne som til Leilighederne paa Slottet ofte paa Grund af det i Gaardene her