

Bilag I.

Fra Ingenieurkapitain F. Keyper. Kjøbenhavn, den 10de Marts 1880.

I Anledning af det mig givne Paalæg om at udtale mig om de ved det herværende Gardehusaretablisement forefindende Mangler tillader jeg mig herved, efter i Forening med Distriktsofficeren, Ingenieurkapitain Hansen, at have besigtiget Etablisementet, at fremsætte følgende:

I. Etablisementet Syd for Toldbodveien.

1. Forbygningen er god, mangler væsentlig kun Afpuksning, navnlig indvendig mod Gaarden.
2. Sidebygningen er fugtig og mørk, Binduer m. m. raadne, mangler stærkt Afpuksning.
3. Bagbygningen er fugtig og mørk, Træværket raadent, mangler i høi Grad Afpuksning.
4. Ny-Kaserne god, behøver udvendig Afpuksning og Bindueseftersyn.
5. Staldbygningen kassabel.
6. Latrinerne gode.
7. Kloafanlæg favnes.

Om dette Etablisement maa i det Hele bemærkes, at det er meget mørkt og uregelmæssigt, idet fremmede høie Bygninger skyde ind og deformere Grunden, at det har to store Brænderier lige op ad sig, som foranledige Nedfaldet af store Mængder af Rulstøv.

II. Etablisementet Nord for Toldbodveien.

1. Affutagebygningen. Alle Underofficersleiligheder, 6 Stykker, ere fugtige og megen lave, mange Gulve kassable.
 - Fægtesalen altfor lav og mørk og indskrænket.
 - Belægningsstuerne meget fugtige og have ikke Betongulv under Brædegulvene.
 - Staldene lave, mørke og fugtige, Brolægningen maadelig, Træværket raadent.
 - Tag og Tagværk delvis kassabelt.
 - Tagrender mangle paa den største Del.
 - Facaden mod Gaarden trænger stærkt til Afpuksning og hele Bygningen til nye Binduer og Lemme.
2. 1ste, 2den og 3die Løverbygning og Bygningen mod Esplanade.
 - mangle i høi Grad Eftersyn paa Tagrender og Nedløbsrør.
 - En stor Del af Træværket i Staldene trænger til Fornyelse. Binduerne tildels raadne.
 - Facaderne mangle alle Afpuksning.
 - Leilighederne i 3die Løverbygning i Stuen meget fugtige og Gulvene raadne.
 - Belægningslofalerne i 1ste Løverbygnings Tagetage uheldige selv til Sommerbelægning.
3. Marketereri- og Smedebygningen er kassabel.
4. Ridehusets Vægge ere daarlige, trængende til et Hovedeftersyn, i alt Fald ny Beflødning.
5. Skure og Latriner reparable.
6. Kloafledning mangler tildels.
 - Kloafvandet fra Nyboder gaar nu i Stenriste gennem Affutagehuset til Ridehuset og derfra ad aaben Rendesten langs Ridebanen og Planteværket mod Esplanaden ud til Toldbodveiens Kloaf.
7. Den langstrakte Form af Grunden er uheldig.
 - Som en Hovedmangel ved det samlede Kaserneetablisement maa desuden anføres, at Mandstabslofalerne tildels ligge paa den ene og Staldene paa den anden Side af Toldbodveien.

F. Keyper.