

Ør. D.
Oversørt . . . 51,111. 50

4. Byggearbejder udenfor Kjøbenhavn.

Paa Grund af Søbjerg Soldkammerbygningens udfatte Beliggenhed have Ørene lidt saameget, at det vil være nødvendigt at anskaffe en ny Indgangsport fra Havnen til Gaarden, en ny Dør fra Vejen til Gaarden, 2 nye Pakhusporte, samt endelig at omlægge Entreen med nyt Gulv; hertil vil efter medfølgende Overslag udkræves	270.	÷
Til en Hovedreparation af Assistenternes Kontor i Frederikshavn Soldkammerbygning vil efter vedlagte Overslag medgaa	152.	÷
I Sobro haves kun 2 meget smaa Værelser i Pakhusbygningen, og de ere endda saaledes beliggende, at Indgangen til Pakrummet, der i og for sig er for lille og i høj Grad trænger til en Udvidelse, er gennem det ene af disse Værelser, der benyttes som Hovedkontor. Det foreslaas derfor, at der tilbygges en Stage med 3 Kontorer og de tidligere Værelser benyttes til en Forøgelse af Pakrummet; hertil vil efter vedlagte Overslag med Plan medgaa	3,720.	÷
Ved Holstebro Soldsted er det foreslaet at tilmure den nuværende Indgangsport til Soldpakhuset og anbringe en Dør fra Assistenternes Kontor, der benyttes som Bejersbod, til Soldpakhuset; hertil vil efter medfølgende Skrivelse fra Statsbanernes Direktorat med Plan behøves	100.	÷
Noersbetjentboligen ved Udbyhøj Kontrolpost under Randers Soldsted er højt uhenigtsmæssigt indrettet. De Forandringer, der ere nødvendige for at fjerne denne Ulempe, ville efter medfølgende Overslag kræve	181. 40	÷
Ved Viborg Soldsted ere Soldlokalerne paa Jernbanestationen kun ved et Træskillerum skilt fra Jernbanens Pakrum. Dette maa anses for højt uheldigt; Skillerummet er derhos utæt, og desuden, hvad der navnlig har Betydning, brandfarligt i ikke ubetydelig Grad, da der i Jernbanens Pakrum brennes aadne Gasblus. Til Opførelsen af en Brandmur mellem Jernbanens og Soldvæsenets Lokaler vil efter vedlagte Skrivelse fra Overbaneingeniøren medgaa	780.	÷
Ved Helsingør Soldsted ere Bygningerne gamle og flere af dem trænge i høj Grad til en Hovedreparation. Efter de hermed følgende Overslag vil der medgaa		÷
	Ør	D.
Til Pakhuset og Soldkammerbygningen	586.	43
Til Bagthuset ved Havnen	505.	13
samt til et nyt Lag paa den ene Side af Udhuset ved Soldboligen i Snekersten	131.	78
	<hr/>	
	1,223.	34
Ved Odense Soldsted er Gulvet i Pakhuslokalet saa daarligt, at det meget stærkt trænger til en Hovedreparation; denne foreslaas for 305 □ Alen Gulv og vil der efter medfølgende Overslag udkræves	631.	70
De Lokaler, som Soldvæsenet for Tiden har tilleje i Naffkov, have længe ikke tilfredsstillet de Fordringer, der fra Handelsstandens Side bør kunne stilles til en Soldkammerbygning, uden at man har kunnet faa andre Lokaler tilleje. Beliggenheden er nu blevet ubekvem derved, at Hoved-Løstø og Ladepladserne siden Havnens Udbygning ere flyttede, og da Benyttelsen		

Alt oversørt . . . 58,169. 94