

e). Som meddelt bl. N. i Anmærkningerne til Finanslovsforslaget for 1880—81 har Spørgsmaalet om en Pandkring af Trekroners Kasemater ved Hjælp af disponible Pandserplader fra Fregatten „Dannebrog“ været taget under Overveielse. Af Hensyn til den med en saadan Pandsering forbundne betydelige Beføstning ansaa man det imidlertid for rigtigt, forinden der foretoges videre Skridt i den omhandlede Retning, ved Forsøg at faa konstateret, om den Maade, hvorpaa man havde tænkt sig Pandseringen udført ved Trekroner, var hensigtsmæssig, og i dette Niemed optoges der paa Finanslovsforslaget for 1880—81 et Beløb af 21,500 Kr. til Pandsering af en ældre Betonmur paa Amager og Skydning imod denne Mur. Dette Beløb blev dog ikke bevilget og optages derfor paany for næste Aar, idet man fremdeles maa anse det for ønskeligt at faa det omtalte Forsøg anstillet.

f). Garnisonsfygehuset i Kjøbenhavn er i flere Retninger ikke tilfredsstillende; dels trænge selve Bygningerne til Istandsættelse, dels er der Trang til forskjellige Forbedringer for at gjøre Sygehuset mere tidssvarende. Der savnes saaledes bl. N. passende Lokaler for Sygepleieeffter, de fornødne Opvaskesjokkener og Klosetruin, nogle Enmandsstuer m. m., og man foreslaar derfor i 1881—82 til en Begyndelse foretaget en Hovedistandsættelse og delvis Forandring af Sygehusets 1ste Afdeling, hvorved de nævnte Mangler i denne fjernes. Beføstningen er beregnet til 15,100 Kr.

g). Stenglacis'et paa Trekroner har navnlig paa Grund af Isens Paavirkning lidt meget, saaledes at Pælerækken paa flere Steder er blottet. En Istandsættelse er paatrængende nødvendig for at forhindre, at Staden griber altfor vidt om sig, men Arbeidet bør, dels paa Grund af den dermed forbundne Beføstning, og dels for igjennem Istandsættelsen af en Del at indhøste Erfaring om dette vanskelige Arbeide helst fordeles paa 2 à 3 Aar. Der foreslaas derfor i 1881—82 bevilget 10,000 Kr. til Paabegyndelse af Arbeidet.

h). En Forstærkning af Ammunitionsmagasinerne i nederste Etage af Trekroners Kasematerbygning maa meget anbefales, da de Mure, der omgive de paagjældende Ammunitionsmagasiner imod Søen, ere endeel svagere end Murene omkring de øvrige Ammunitionsmagasiner paa Søforterne og derfor ikke tør betragtes som betryggende ligesoverfor det Skjts, hvormed fjendtlige Skibe nu kunne ventes armere. Mangelen foreslaas afhjulpen ved at lukke nogle Nischer i Magasinernes Mure mod Søen med Beton. Udgiften herved vil beløbe sig til 7000 Kr.

i). Af de gamle Træbolværker, der tidligere helt omgave Lynetten er efterhaanden omtrent det hele mod Nord vendende Bolværk blevet erstattet med en Betonmur og det mod Ost vendende med et Stenglacis. De endnu tilbageværende Træbolværker trænge imidlertid ligeledes til at erstattes, og dette gælder navnlig en mod Syd vendende Strækning, der ikke har modtaget nogen større Istandsættelse, siden den blev anbragt, omtrent i 1848, og nu er saa utæt, at der jævnligt sker Sænkninger af Jordmassen bag Bolværket, idet Jorden udfyldes foruden. Til Afhjælpning af denne Mangel paa den daarligste Strækning foreslaas der istedetfor det derværende Træbolværk anbragt en Betonmur, hvertil søges bevilget 17,500 Kr.

k). Den theoretiske Undervisning, der maa gives samtidigt med Skydeøvelserne paa „Faste Batteri“ paa Amager, maa nu foretages under aaben Himmel, ofte i ublidt Veir, der tvinger til at indskrænke Undervisningen til det Allernødvendigste. Der foreslaas derfor opført en grundmuret Bygning, indeholdende fornødent Undervisningslokale samt et Opholds- og Arbeidsværelse for Officere. Beføstningen ved denne Bygnings Opførelse er anslaaet til 8,600 Kr.

l). Indførelsen af det nye Artillerimateriel har nødvendiggjort Opstillingen af forskellige Maskiner i Hjulmagerverkstedet i Verkstedbygningen paa Kjøbenhavns Løihus, hvorved dette Verksted er blevet saa belemet, at en Udvidelse er nødvendig. Denne foreslaas udført ved at opføre en Tilbygning ved Verkstedbygningens Gavl. Beføstningen herved er anslaaet til 7,000 Kr.

m). Saavel Svellerne for Skinnesporet som Plankedækket mellem Skinnerne paa Prøvestens Platform ere fuldstændig raadne og saaledes ikke længere i tjenstdygtig Stand. Det kan imidlertid ikke anses for rigtigt at indskrænke sig til en simpel Istandsættelse af de paagjældende Trædele, men man maa finde det rettest at anbringe Skinnerne i Støbejernstole, indstøbte i et Beton-dække, som lægges over hele Boldgangens Bredde. Herved vil man nemlig kunne undgaa en stadigt tilbagevendende Udgift til Fornyelse af Trædelene for Skinnesporet, og man vil derhos kunne opnaa at faa Overfladewandet fra Fortets aabne Batterier fjernet, uden at det kommer i Berøring med