

Num. til § 19: Indenrigsministeriet.

ad 2. Det til sædvanlig Vedligeholdelse paaregnede Beløb udgjør 2,325 Kr. eller 355 Kr. mere end det for Finantsaaret 1880—81 bevilgede, hvilket hidrører fra, at det er blevet anset for nødvendigt at beregne 1,000 Kr. til den almindelige Vedligeholdelse af Lømmerværkerne og Stendørsfæringerne i begge Havne mod 700 Kr. i indværende Finantsaar, hvorhos det til Broens Vedligeholdelse anslaaede Beløb udgjør 175 Kr. eller 55 Kr. mere end bevilget for nysnævnte Finantsaar, da der i Finantsaaret — som ordentligvis hvert andet Aar — skal foretages et større Efterfyn af Broen.

Den øvrige Del af det opførte Beløb, nemlig 4,600 Kr., er paaregnet til Fornyelse af Støttepælerækken langs den vestre Kanalhavns nordre Mole paa 3,600 løbende Fod. Dette er sidste Halvdel af et Arbejde, til hvis første Halvdel en lignende Sum er bevilget for Finantsaaret 1880—81. Fornyelsen er bleven nødvendig derved, at de gamle Pæle ere ødelagte af Pæleorm, der, som tidligere bemærket, have taget stærk Overhaand, siden Kanalen anlagdes. De nye Pæle ville til Sikring mod saadan Ødelæggelse blive bestaaede med Ternplader.

ad 3. Det til Belysning opførte Beløb er det samme som bevilget i tidligere Finantsaar.

ad 4. Foruden 300 Kr. til almindelig Vedligeholdelse af Kanalens Bygninger er opført 270 Kr. til Indretning af et Kammer paa Loftet over Broopsynsmandens Leilighed. Denne bestaar nemlig kun af 2 Værelser og er altsaa meget indskrænket for en Familie med flere Børn. Der kan imidlertid raades Bod herpaa ved, med den angivne forholdsvis ringe Udgift, at indrette det foreslaaede Loftskammer.

ad 5. Herunder er kun opført det til sædvanlig Vedligeholdelse fornødne Beløb.

ad 6 og 7. De herunder opførte Beløb ere de, som sædvanlig medgaa under disse Poster. Indtægterne af Kanalen i Finantsaaret 1879—80 have udgjort 9,153 Kr. 27 Ø., medens Vedligeholdelsesudgifterne i samme Tidsrum have beløbet sig til 13,813 Kr. 58 Ø. Der vil saaledes i Finantsaaret 1881—82 ikke være at udbetale Noget til de Kommuner, der have deltaget i Kanalens Anlæg, ligesom der heller ikke vil være at henlægge nogen Sum til Kanalens Reservefond.

ad II. C. 2. f. Bøgestrømmen. Den herunder opførte Sum 460 Kr. er ligesom det for Finantsaaret 1880—81 bevilgede Beløb af 400 Kr. noget højere end det sædvanligt budgettede, hvilket hidrører fra, at det til Inventariets behørlige Komplettering endnu vil være nødvendigt at forny flere Gjenstande.

ad II. C. 2. g. Nørvig Landingsbro. Herunder er kun opført det til sædvanlig Vedligeholdelse fornødne Beløb.

ad II. C. 2. h. Girtshals Anlægsmole. Den ved Girtshals i indværende Aar fuldførte Anlægsmole kan ikke overlades til sig selv, men bør underkastes et stadigt Tilfyn. Tilsvarende maa de Bestadigelser, som Storm og Søl kunne anrette, afhjælpes, og det Sand bortskaffes, som maatte affætte sig i Løbene, hvorhos Lømmerværket fra Tid til anden bør efterses og tjæres.

Hvorledes Tilfynet med Molen nærmere skal ordnes, er endnu ikke endelig bestemt; men da man under alle Omstændigheder maa anse det rettest, at Staten, ved hvis Foranstaltning og paa hvis Beføstning Molen er anlagt, overtager Udgifterne ved Molens Vedligeholdelse, foreslaas det, at der i det omhandlede Aar bevilges en Sum af 500 Kr., der fordeler sig saaledes:

1.	Vedligeholdelse af Molens Stendørsfæring	100 Kr.
2.	do. af Molens Lømmerværker	50 —
3.	do. af Dybden i Løbene ved Molens indre Halvdel	50 —
4.	Tilfyn med Molen, navnlig det daglige Tilfyn for Opretholdelse af Orden ved Anlaget	100 —
5.	Tilfældige og usforudsete Udgifter	200 —

 500 Kr.