

Det forudsættes, at de til Bedligholdelse, Slatler, Rengjøring, Brandvæsen, Belysning og Opvarmning opførte Summer blive i Lighed med, hvad der tidligere har fundet Sted, bevilgede under et, saa at der kan overføres paa en Bygning, hvad der spares paa en anden.

Udgifterne til Hovedstandsattestelses- og ekstraordinære Arbejder har man søgt saavidt muligt at holde indenfor Grænserne af, hvad der hidtil gennemsnitlig har været bevilget, og man har derfor undladt at optage ikke faa af de af Bygningsinspektørerne foreslaaede Arbejder, hvis Udførelse i og for sig maatte anses for ønskelig.

ad 7. Ministeriebygningerne:

Det til Hovedstandsattestelse opførte Beløb er bestemt til følgende Arbejder:

a.	Udførelse og Maling m. m. af Korridorerne i 3die Etage i den Rosenkrantzke Gaard samt Indsætning af 5 Fag nye Vinduer paa 1ste Sal sammesteds.	2,200 Kr.
b.	Udførelse og Reparation af Facaderne af Hoved- og Sidebygningen i Lerches Gaard samt Eftersyn og Maling af Vinduer og Døre	3,500 —
c.	Omlægning af Stenbroen i den Rosenkrantzke Gaard samt Henlægning af Bordurten og Nedlægning af en glaceret Nrledning.	1,117 —
d.	Reparation og Færmning af 2de af Facaderne i den Rosenkrantzke Gaard samt Eftersyn og Maling af alle Vinduer og Døre, Porten og Pisfoiret sammesteds. .	1,568 —
		<hr/>
		8,385 Kr.

ad 12. Frederik den 6tes Palæ paa Amalienborg:

Det til Hovedstandsattestelse opførte Beløb agtes anvendt til:

a.	Udførelse af Facaderne saavel paa Hovedbygningen som paa Kommunikationsbygningerne og de 2de Hjørnepavilloner samt Eftersyn og Standstættelse af Vinduer, Døre, Porte m. m.	37,400 Kr.
b.	Lignende Standstættelse af Mellembygningen mellem fornævnte Palæ og Palæet Nr. 123 i Amaliégade	2,000 —
		<hr/>
		39,400 Kr.

ad 18. Bernstorff Slot:

Det til Hovedreparation opførte Beløb er bestemt til følgende Arbejder:

a.	Fornyelse af Vinduerne paa Hovedbygningen	4,311 Kr.
b.	Standstættelse af Kjørestalden	4,283 —
c.	Fornyelse af Hovedgesimsen paa Slottet	11,414 —
		<hr/>
		20,008 Kr.

Med Hensyn til de foreslaaede Arbejder bemærkes Følgende:

De nuværende Gætræs-Vindusrammer ere saa raadne og medtagne af Vælde, at de ikke kunne holde Regn og Vind ude; Regnvandet driver ofte langs hen ad Gulvet, og langt inde i Værelserne kan man mærke Trækvinden. En fuldstændig Fornyelse af Rammerne er derfor paa-trængende nødvendig.

Kjørestaldens Brolægning er helt undergravet af Rotter, og Krybbernes Underdele bør derfor ændres, og Stenbroen omlægges paa Beton. For at forhindre yderligere Odelæggelse af Gibsloftet i Staldbygningen paa Grund af Fugtighed maa der anbringes 3 Luftforstene.

Hovedgesimsen, der er af Træ, er saa brøstfældig, at Dele af den af og til falde ned, og et grundigt Eftersyn er derfor nødvendigt.

ad 19. Sagtflottet Eremitagen:

Det til Hovedreparation opførte Beløb agtes anvendt til følgende Arbejder:

a.	Standstættelse af den nederste Afdeling af den udvendige Stentrappe ved Slottet	872 Kr.
b.	Standstættelse af den øverste Afdeling af samme	3072 —
		<hr/>
		3,944 Kr.