

	Oversført...	5,842 Kr.	25,015 Kr. 33 Ø.
Graaby (Løndelæggeren).....	1,200 —		
Knudby (Løndelæggeren).....	750 —		
— (Baafestikkeren i det Fjanske Distrikt)....	340 —		
Fredericia Station.....	80 —		
Udflygsstationen i Østerby paa Læsø.....	200 —		
			8,412. — „ —

33,427 Kr. 33 Ø.

b. Andre Udgifter, ordinære..... 38,240 — „ —

Beløbet er anslaaet saaledes:

Inventariets Vedligeholdelse.....	3,988 Kr.
Sømærkeres Vedligeholdelse.....	13,000 —
Bjergeløn og Transport.....	1,000 —
Dampmaskinen: Kul, Olie, Istandsættelse osv. (anslaet)....	15,500 —
Inspektionsfartøiets Dotning, Vedligeholdelse m. m. (anslaet)	2,500 —
Uforudsete Udgifter.....	2,252 —
	38,240 Kr.

c. Andre Udgifter, ekstraordinære:

1. Til indvendigt Eftersyn af Bagerinspektionsfartøiet „Løvenørn“	1,700 Kr.
2. Til Sprængminer m. m.....	1,000 —
3. Til Anskaffelse af en Reserverkejelel.....	20,000 —
4. Til Flytning af et Bagerhus i Nordby paa Fjans til Esbjerg og Indretning i samme til Pakhusrum for Fyrskibet „Horns Rev“.....	4,000 —
	26,700 — „ —

d. Lønningstillæg..... 172 — „ —

e. Afmærkning af de ved Lodserierne afprøvede Farvande..... 16,200 — „ —

114,739 Kr. 33 Ø.

ad O. a. Lønninger m. m.

Beløbet paa denne Konto er større end i Finantslovsforlaget for Finantsaaret 1881—82	180 Kr.
paa Grund af, at der til lokalt Tilfyn ved Thybo-Nørn er opført mere.	100 Kr.
da det er overdraget Lodserne dersteds at levere Materiale og udføre Arbejdet ved Vedligeholdelsen af 2 udenfor Thyborørn Kanal ublagte Løndebrier, den ene for et Dampflibsvrag og den anden for en nydannet Grund,	
og at der til lokalt Tilfyn ved Smørstakken er opført mere.....	80 —
da Erfaringen har godtgjort, at Bagerne ved Hovsand trænge til hyppigere Efterfyn end Bagerfartøiet kan præstere, og det anses for heldigt at henlægge dem under Bagerstation Smørstakken, som ligeledes skal overtage Tilfynet med den iaar ublagte Bager ved Stokkebæk Flak.	
	180 Kr.

ad O. b. Andre Udgifter, ordinære.

Denne Konto er opført med 2,340 Kr. mere end i Finantslovsforlaget for Finantsaaret 1881—82 paa Grund af, at det hidtil bevilgede Beløb til Sømærkeres Vedligeholdelse viser sig