

Det forudsættes, at de til Vedligeholdelse, Skatter, Rengjøring, Brandvæsen, Belysning og Opvarmning opførte Summer blive i Lighed med, hvad der tidligere har fundet Sted, bevilgede under Et, saa at der kan overføres paa en Bygning, hvad der spares paa en anden.

Udgifterne til Hovedstandsættelses- og ekstraordinære Arbejder har man søgt, saa vidt muligt, at holde indenfor Grænserne af, hvad der hidtil gennemsnitlig har været bevilget, og man har derfor undladt at optage ikke saa af Bygningsinspektørerne foreslaaede Arbejder, hvis Udførelse i og for sig maatte anses for meget ønskelig.

ad 1. Christiansborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 4,910 Kr. agtes anvendt til en Istandsættelse af Marmorbroen.

Ved det i Oktober Maaned 1881 i Genhold til allerhøjeste Reskript af 22de Juli 1756 foretagne Syn over Staden Kjøbenhavns Broer og Bolværker have vedkommende Synsmænd med Hensyn til Marmorbroen gjentaget en allerede ved det Aaret i Forveien foretagne Syn fremsat Udsættelse om, at Vandet siver igjennem Svælvingerne, navnlig i det midterste Fag, og at endvidere Svælvingen i det midterste Fag synes at være sunken noget. Det maa herefter anses for nødvendigt, at Broen underkastes et grundigt Estersyn og Istandsættelse, for at de tilstedeværende Mangler og Utætheder kunne blive hævede.

ad 4. Det store Kongelige Bibliothek.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 6,700 Kr. agtes anvendt til Afspudsning og Istandsættelse af Façaden, Udbedring af Gesimserne og lignende Arbejder, som ere paatvængende nødvendige.

ad 8. Rosenborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 700 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

- a. Undermuring af det ene Hjørne af Opsynsbetjentens Bolig.
- b. Hovedstandsættelse af Ringmuren omkring Slottet.

Med Hensyn til de foreslaaede Arbejder bemærkes Følgende:

Det ene Hjørne af den Bygning, hvori Opsynsbetjenten har Bolig, vedbliver at sætte sig. En Undermuring af Hjørnet er nu nødvendig, idet en Undlæelse senere vil foranledige langt større Arbejder.

Ringmuren omkring Slottet har alt i flere Aar trængt til en Hovedreparation, og denne maa nu anses som paatvængende nødvendig.

ad 10. Det af Hans Kongelige Højhed Kronprindsen beboede Palæ.

Det til Hovedreparation opførte Beløb er bestemt til følgende Arbejder:

- | | |
|--|------------|
| a. Istandsættelse af Palæets Façader og Gavle..... | 45,342 Kr. |
| b. Istandsættelse og Fornyelse af Vinduer, Porte og Døre..... | 4,100 — |
| c. Anskaffelse, Opstilling og Regulering af et nyt 8 Dages Uhr med Kvarter- og Timeflag..... | 2,000 — |

51,442 Kr.