

ad d. Ligesom i indeværende Finantsaar vil det være nødvendigt i Finantsaaret 1884—85 at underkaste en Del af Vinduerne, paa hvilke Ferniseringen er udbrændt af Solen, et grundigt Eftersyn og en Opmalning for at bevare det kostbare Smedferarbejde. Hermed vil Eftersynet af Vinduerne være tilendebragt.

ad e. Brolægningen i Slottets Gaarde og Porte er meget gammel og er efterhaanden kommen i en saadan Tilstand, at en hel ny Stenbro maa lægges eller i hvert Fald den gamle omlægges. Da det første Alternativ imidlertid vilde blive overordentlig bekosteligt, foreslaas et Beløb af 2,000 Kr. bevilget til en Omlægning af den nuværende Stenbro, hvilket Arbejde maa anses som paatrængende nødvendigt.

ad. 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Umbæknng af den resterende Del af Ruppeltaget.....	4,062 Kr. 73 Ø.
b. Fornyelse af Vinduer og Døre samt andre mindre Fornyhelsesarbejder ved Slottet og dets Udbygninger	9,104 — 27 —
c. Opførelse af et Brændestur	1,063 — 92 —

14,230 Kr. 92 Ø.

eller afrundet 14,231 Kr.

ad a. Kobberbelægningen er meget daarlig, lappet og utæt; og da den under samme skjulte drifftige Ruppelkonstruktion ikke maa udsættes for Raad eller Svamp, er en Umbæknng paatrængende nødvendig.

ad b. Træværket i Slottets Vinduer og Døre trænger i vidt Omfang til Fornyelse. Ligesom det derhos vil være nødvendigt i Domestikbygningen at omlægge et Loftsgulv, at opsætte 3 Komfurer samt at forlænge Trappen, som fører fra Loftet til 1ste Sal, ned til Stueetagen, saaledes maa der endvidere anbringes 2 Skarntasser af Beton for at afhjælpe et tidligere føleligt Savn. Da Meentestaldens Bindingsværksmur imod Syd er meget brøstfældig, vil det fremdeles være nødvendigt at ombytte den med Grundmur. I Haven har der længe været Trang til Arbejdsstue, og et saadant bør derfor opføres Syd for Baadesturet. I det opførte Beløb er indbefattet en Udgift af 112 Kr. 50 Ø. til Brolægning af en Del af Skipperalleen, der er i en særlig slet Tilstand. — Endelig trænge forskellige Mure, Planteværker, Hegn og Bolværker i høi Grad til at eftersees og udbedres.

Samtlige disse Arbejder ere paatrængende nødvendige for at afværge langt mer omfattende Arbejder i en nær Fremtid.

ad c. Ligeledes er Opførelsen af et Brændestue nødvendig for Hofholdningen, da Brændet ellers ikke kan holdes tørt.

ad 24. Roskilde Palæ.

Med et af vedkommende Bygningsinspektør foretaget Eftersyn af Palæets Bygninger har det vist sig, at disse i høi Grad trænge til en Hovedstandsættelse. Fundamentene ere forvitrede og bør ommures med haardtbrændte Sten; Tagrender og Nedløbsrør maa anbringes paa alle Bygninger for at hindre Nedtrængen af Vand langs Murene; Stenbroen i Gaarden omlægges og Vinduer, Porte og Døre eftersees. Beføstningen ved disse Arbejder er anslaaet til noget over 20,000 Kr., som agtes fordelte paa 3 à 4 Finantsaar.

Det for Finantsaaret 1884—85 til Hovedstandsættelser opførte Beløb af 4,525 Kr. er bestemt til Reparationsarbejder af den ovenfor angivne Art ved den søndre Bygning, hvor saadanne navnlig ere paatrængende nødvendige.