

ad 11. Christian VIII's Palæ paa Amalienborg.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb 3,630 Kr. er bestemt til en Istandsættelse af den til Palæet hørende Staldbygning, der vender ud til Fredericiagade. — Et grundigt Eftersyn jaavel af Facaderne mod Gade og Gaard som af Hegnsmuren imod Gaden er paatrængende nødvendigt, ligesom 2 nye Porte maa anbringes og samtlige Vinduer og Døre, Tagrender og Nedløsrrender m. v. udbedres eller fornyes.

ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 4,646 Kr. agtes anvendt til en Istandsættelse og Fornyelse af samtlige Vaase, Hængsler og Dørgreb i alle Slottets Stager samt af nogle Døre, Dørfarne og Paneeler.

ad 19. Sagtflottet Eremitagen.

Det til Hovedstandsættelser opførte Beløb af 12,000 Kr. agtes anvendt til en Restaurering af Slottets Ydre.

Medens det Indre af Slottet for nogle Aar siden blev istandsat, blev der dengang ikke foretaget andet ved Slottets Ydre end en Farvning. — Dette i sin Art hert Landet enestaaende Monument er imidlertid ikke i en til Omgivelserne passende Stand, dels fordi mange væsentlige Detailler i tidligere Tider ere blevne borttagne paa Grund af Brøstfældighed, dels fordi Slottets ydre Pudssflader ere saa medtagne af Veirliget, at de ikke længere kunne vedligeholdes paa sædvanlig Maade, dels fordi Taget efterhaanden er blevet saa utæt, at ogsaa Slottets Indre lider Skade.

Da Slottet paa Grund af sin skjønne Beliggenhed besøges af overordentlig mange, navnlig Fremmede, og det vilde være et Tab, om den smukke Bygning skulde forfalde, maa en ydre Hovedstandsættelse anses for i høi Grad nødvendig.

Udgifterne hertil, som ville andrage c. 24,400 Kr., tænkes fordelte paa 2 Aar, saaledes at et Beløb af 12,000 Kr. søges bevilget ved Finantsloven for 1884—85, medens Resten 12,400 Kr., vil blive søgt bevilget ved Finantsloven for 1885—86.

ad 21. Frederiksborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb er bestemt til følgende Arbejder:

- | | | |
|----|---|------------------|
| a. | Istandsættelse af Vognremisen, Kavalerstalden, Ringmuren ved Frederik II.'s Taarn, Ombygning af en Køkken- og Spisekammerindretning mellem Husarstalden og det runde Taarn samt af en Retiradebygning paa Ridebanen | 12,916 Kr. 56 Ø. |
| b. | Ordning af Skorstensforholdene i Amtmandsboligen og Cancelli- bygningen | 1,775 — 72 — |
| c. | Opførelse af 2 Bissoirer ved Portaarnet | 517 — 06 — |
| d. | Eftersyn og Fernisering af en Del af Slottets Vinduer | 1,805 — 07 — |
| e. | Omlægning af Stenbroen ved Slottet | 2,000 — " — |

19,014 Kr. 41 Ø.

eller afrundet 19,015 Kr.

ad a. De anførte Arbejder ere mindre Reparationer, som have vist sig nødvendige ved de restaurerede Udbygninger.

ad b. En hensigtsmæssig Ordning af Skorstensforholdene i de nævnte tvende Bygninger er paatrængende nødvendig for at undgaa Brandfare for Slottet.

ad c. For at undgaa, at Gjennemfjørjelen gennem Portaarnet benyttes som Bissoir og Murværket sammesteds derved efterhaanden ødelægges, vil det være nødvendigt at anbringe et Bissoir udenfor samme i Staldgaden og et i den indre Slotsgaard samt at opføre en Beskyttelsesmur i Gjennemfjørjelen.