

Lindseapparatet er fuldstændig ødelagt og vil ikke kunne istandsættes paa Stedet, tillige giver det en alt for ringe Intensitet for et saa fremstødt og for Beltseiladsen vigtigt Punkt som Romssø. Man har fundet det nødvendigt at farve Fyret stærkt rødt for at undgaa dets Forverling med Revsnaes og Knudshoved Fyr, der ere hvide, faste; derfor maa Lyset, som udgaaar fra en Flamme saa stor som en almindelig Vordlampe, foruden Lampeglasstet, Lindserne og Lanterneruderne, passere en rød Skorsten, der er anbragt udenpaa Lampeglasstet og et rødt Glas, der er hængt udenpaa Lindserne. Det er som Følge heraf naturligt, at Fyret overstraales af en god rød Skibslanterne. Ved Fyrets Bygning var det paatenkt at anbringe et 4de Ordens Blinkapparat i samme, hvorfor Lanternen blev givet den hertil nødvendige Størrelse; men man mente at burde benytte det Lindseapparat, der allerede fandtes, hvorved ikke fremkom nogen spildt Beføstning, eller noget, der kunde være til Hindring for senere at anbringe et bedre Apparat. Det fremgaar formentlig heraf klart, at man bør søge at forstærke Fyret ved at anvende to Bæger, men gjøres dette, vil stadig Vagt være nødvendig, og habes denne, bør man selvfølgelig vælge Blinkfyret, der foruden den større Intensitet giver en langt sikrere Veiledning end de faste Fyr, hvilke let forveyles med Skibslanterner.

Det foreslaas derfor at anbringe et 4de Ordens Blinkapparat i Fyret, skjøndt det fordrer 2 Mand til Pasningen.

Anbringelsen af Istabler og et Bisyfyr ved Hammershus Fyr.

I Lighed med hvad der finder Sted fra Stationerne paa Stagen og Hirtshals, er Ministeriet betænkt paa fra Fyrstationen paa Hammershus ved Hjælp om Dagen af paa Taarnet anbragte Tavler og ved Bisyfyr om Natten at meddele Skibsfarten saadan Underretning om Isforholdene i Sundet og Opgangen Syd fra dertil, som maatte anses at være af Betydning for den. Man foreslaar derfor, at det hertil opførte Beløb bevilges.

Beføstningen herved vil efter Overflaget fordele sig saaledes:

1. Istabler:			
Smedearbejde.....	585	Kr.	
4 Istabler med Beslag og Heiseindretning à 40 Kr.....	160	—	
Stillads.....	50	—	
Indhugning for Ankere samt Anbringelse af Reiser m. m....	250	—	
Malerarbejde.....	55	—	
			1,100 Kr.
2. Et Bisyfyr med Tilbehør.....	893	Kr. 50	Ø.
Mast med Skur og Fortøining.....	600	—	"
Balloner.....	200	—	"
Opstilling af Bisyfret m. m.....	206	—	50
			1,900 —
			<u>3,000 Kr.</u>

2 amerikanske Patentstoppere.

De amerikanske Patentstoppere, der nu forefindes i flere af Fyrstibene, have vist sig heldige, idet de under Ridning i haardt Veir mildne Stødene i Fortøiningen, hvorved disse staaes, samtidig med at Skibene komme til at ligge mageligere i Sø. Det foreslaas, at der yderligere anstafes 2 af de nævnte Apparater til eventuel Anbringelse i Fyrstibene „Schulth's Grund“ og „Stagens Rev“, med Bemærkning, at saadanne da findes i alle Fyrstibe, hvor de lokale Forhold tilstede deres Anvendelse.