

ad a. Medens samtlige øvrige Lokaler i Slottet nu ere istandsatte, er dette ikke Tilfældet med Kjælderrummene. Disse benyttes til Opbevaringssted for Redskaber og Materiel, der hører til Slottet, og for Slotsgartnerens Brændsel og Vittualier, samt til Lokaler for Brandvæsenets store Trykpumper, men kunne ikke affærres, da det fornødne Luffe mangler. Det har derfor vist sig særdeles vanskeligt at overholde den tilbørlige Orden i Kjælderlokalerne, af hvilke en Del daglig afbenyttes. Det foreslaas i den Anledning, at der sættes Døre for de forskjellige Kjælderrum, og at der i Forbindelse hermed foretages en Ufrudning af Murene m. v.

Da der endvidere savnes de fornødne Retirader for Arbeidere og Funktionærer ved Slottet, er der i den opførte Sum medregnet Udgiften til Indreining af 2 Retirader i Kjælderetagen.

ad b. Den Ildbrand, som ødelagde den største Del af Slottet i Maret 1859, naaede ikke den Del af samme, hvori Konseilsalen er beliggende; Vinduerne i denne skrive sig fra Begyndelsen af det forrige Aarhundrede og ere nu saa medtagne, at de ikke ere tilstrækkeligt Bærn i Tilfælde af Uveir. Dette har allerede vist sig i Vinteren 1883—84, da en stor Del af Vinduerne under de stærke Storme blev trykket ind. Den derved foranledigede Skade blev da foreløbigt afhjulpen ved Hjælp af de til Raadighed værende Midler; men for at undgaa lignende Uheld i Fremtiden er det paatrængende nødvendigt, at Fornyelsen af Vinduerne snarest muligt fortsættes og afsluttes; hertil paaregnes det opførte Beløb af 2,121 Kr. 80 Ø. at ville medgaa.

ad 22. Fredensborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 22,364 Kr. er bestemt til følgende Arbejder:

| | |
|--|------------------|
| a. Omdækning af Taget paa Slottets vestre Ottekant | 15,507 Kr. 14 Ø. |
| b. Fornyelse af Ruder i Vestre og Østre Ottekants Façader | 489 — 25 — |
| c. Uafhjælpning af forskjellige Mangler ved Slottet, dets Tilbygninger, Stakitter, Plankværker m. v. | 5,395 — 58 — |
| d. Hovedstandsættelse af Trappen og Fornyelse af nogle Gulve i Marskalksbygningen | 971 — 90 — |
| | 22,363 Kr. 87 Ø. |

eller afrundet 22,364 Kr.

ad a. Taget over denne Del af Slottet er nu saa medtaget, at Regn og Sugtighed ikke længere vil kunne holdes ude; en Omdækning er derfor nødvendig.

ad b. I Vinduerne paa de nævnte Façader findes endnu nogle grønne Ruder, som i høi Grad vanzire Bærelserne. Til Ombytning af disse med Ruder af hvidt Glas vil medgaa 489 Kr. 25 Ø.

ad c. Ved Slottet, dets Tilbygninger, Plankværker m. v. findes en Del mindre Mangler, der ikke kunne afhjælpes for det Beløb, som aarligt kan stilles til Raadighed til Bedligeholdelse af Slottet, og som nødvendigvis maa foretages for at forebygge, at større Reparationer i en nær Fremtid blive uundgaaelige. — Med Hensyn til de paagjældende enkelte Arbejder henvises til det blandt Bilagene værende Overflag.

ad d. Da saavel Trappen som Gulvene ere udslidte, maa en Fornyelse af samme nu anses for nødvendig.

ad 23. Kronborg Slot.

Det til Hovedstandsættelse opførte Beløb af 2,077 Kr. er bestemt til et Efterhyn af Vinduerne i 2 af Slottets Façader.

Samtlige Vinduer ere nu saa medtagne, at de ikke kunne holde Regn og Vind ude; et Efterhyn af alle Vinduesrammer og Karme er derfor nødvendig. Det er paatænkt at tage 2 Façader hvert Aar og at begynde med den nordre Fløi.