

maattet opføre et System af Stilladser i Ruinens Indre, dels for at kunne nedtage løstliggende Gesimsfer og andre Bygningsdele, der truede med Nedstyrtning og let vilde kunne foraarsage Ulykkestilfælde, dels for at kunne støtte og forankre Hovedgesimsen og de Murdele, der viste Tilbøjelighed til at løsne sig, dels endelig for at kunne afstive Vinduesaabningerne og derved forebygge eventuelle Forskydninger af Murværket. De paagjældende Stilladser, der have maattet opføres fra Ruinens Grund, ere tillige delvis benyttede til Nedtagelse af Triser i Slottets Indre, der ikke vare blevne ødelagte ved Branden, og hvis Bevaring af kunstneriske Hensyn maatte anses for ønskelig. Det har derhos været nødvendigt at etablere et Opsyn ved Ruinen, dels for at Ulyggjerrige kunde holdes borte og Uvenerier forhindres, dels for at der kunde føres det fornødne Tilsyn med Arbejderne ved Ruinen. Der har i dette Tiemed i den nærmeste Tid efter Branden været afsat et Mandstaf af Kjøbenhavns Polit, medens der senere er antaget en Opsynsmand ved Ruinen mod en daglig Løn af 2 Kroner. Endelig har det vist sig nødvendigt at træffe særlige Foranstaltninger for at sikre de i Nischerne i Slottets Façade imod Slotspladsen opstillede 4 Broncefigurer mod Fare for Bestadigelse ved Nedstyrtninger fra Ruinen, og er det i saa Henseende fundet hensigtsmæssigt at flytte Statuerne fra deres nuværende Plads og anbringe dem i Høvepartierne paa Slotspladsen. Medens Omkostningerne ved de øvrige fornævnte Foranstaltninger antages med fornøden Sikkerhed at kunne beregnes, er dette ikke Tilfældet med Hensyn til Udgiften til Stilladser og de dermed i Forbindelse staaende Arbejder. Det kan nemlig endnu ikke afgjøres, i hvilken Udstrækning Stilladser maa opføres, idet forandrede Forhold ved Murene ville kunne nødvendiggjøre yderligere Arbejder. Det antages dog, at et Beløb af 50,000 Kr. vil være tilstrækkeligt.

Udgifterne til samtlige de nævnte Arbejder m. v. antages herefter at ville stille sig saaledes:

1. til Rydning og Transport af Grus og Juld	13,000 Kr.	"	Ø.
2. til Opsætning af Vægtehegnet om Ruinen	249 — 53	—	—
3. til Opsætning af Stilladser	50,000 —	"	—
4. til Opsyn med Arbejderne ved Slotsruinen samt Bagthold ved Samme	1,000 —	"	—
5. til Flytning af de 4 Broncefigurer	1,932 —	"	—
	<hr/>		
	66,181 Kr.	53	Ø.
I dette Beløb fragaar imidlertid Indtægten ved Salg af forskjellige Materialier fra Slottet. Dennes Størrelse kan endnu ikke opgives nøjagtigt, da ikke Alt, hvad der skal sælges, er afhændet, og ikke alle Udgifter ved Salget ere afholdte. Indtægten antages omtrent at ville andrage			
	20,000 —	"	—
	<hr/>		
hvorefter udkommer det i Forslaget opførte Beløb	46,181 Kr.	53	Ø.

ad b. Under Slotsbranden blev der tilføjet Slotskirken forskjellig Skade, navnlig ved de Foranstaltninger, der bleve truffet for at frelse Kirken for Ødelæggelse ved Ilden. De nødvendige Istandsættelsesarbejder ere nu foretagne og have medført en Udgift af

10,989 Kr. 4 Ø.

Da Slotskirken var forsikret i Kjøbenhavns Brandforsikring, vil den udbetalte Assurancegodtgørelse imidlertid fragaa i dette Beløb. Den ved Branden foraarsagede Skade blev af Brandforsikringen taget til 10,928 Kr., men da Kirken var forsikret for 400,000 Kr., medens dens Vurderingssum androg 900,000 Kr., er ifkun $\frac{1}{6}$ af det nævnte Beløb, eller 4,856 Kr. 89 Øre, kommen Statskassen til Gode; heri er yderligere fragaet i Gebyr for Taxationen 30 Kr. 30 Øre, hvorefter Assurancegodtgørelsen har udgjort

4,826 — 59 —

Det herudover anvendte Beløb

6,162 Kr. 45 Ø.

føges derfor bevilget.