

Vandledning og at anbringe en ny Vandhane i Proviantgaarden. Saavel Arkivbygning-  
gen som den lange Længe i Proviantgaarden bør endelig forsynes med Dvæsnæledere.

Til Sværkjættelsen af disse Foranstaltninger vil medgaa et Beløb af ca. 18,375  
Kroner.

### 3. Det store Kongelige Bibliothek.

Efter Forslag af en Kommission, bestaaende af Justitsraad, Bibliothekar Bruun,  
Statsraad, Tømmermester Blom, Kammerraad, fungerende Bygningsinspektør Zeltner,  
Kapitain, Brandinspektør Meyer og Arkitekt, Mørmester H. N. Jusling, er det fundet  
nødvendigt at bringe følgende Arbejder til Sikkring af Bygningerne i Tilfælde af Ild-  
brand indenfor dets egne Mure til Udførelse:

- a. Anbringelse af et Centralvarmeapparat i et brandfrit Rum i Bygningens nederste  
Etage med Varmvandsledninger til Opvarming af Ublaans- og Læseværelserne  
samt af tvende Serrindøre i dette Rum i Stedet for de nuværende Trædøre.
- b. Anbringelse af dobbelte Serrindøre i Brandgavlen i Stedet for de hidtilværende  
enkelte.
- c. Overhvalvning af Porten, som under Bibliotheket fører ind til Tøihuset, af det  
Rum, der benyttes til Opbevaring af Tøihusets Brandredstaber m. v., samt af For-  
salen mellem Indfyrringsrummet og Portnerboligen.
- d. Anbringelsen af et Serrindøre for det Bindue i Læsesalen, som ligger ud for Dvær-  
bygningens Tag.
- e. Anstæffelse af de fornødne Haandsprøiter, Vygter og andre Brandredstaber.

Den samlede Udgift hertil andrager et Beløb af ca. 9,259 Kr.

### 4. Rosenborg Slot.

Spørgsmaalet om, hvor vidt Rosenborg Slot og de i Samme opbevarede, i deres  
Art enestaaende Samlinger ere tilstrækkelig beskyttede mod Tilintetgjørelse ved Ildbrand,  
har været gjort til Gjenstand for Overveielse af en Kommission, bestaaende af Statsraad,  
Bygningsinspektør Meldahl, Statsraad, Tømmermester Blom og Vandinspektør Schön-  
heyder, som har afgivet den med Bilag højsfølgende Betænkning. Som det af denne  
fremgaar, kan Slottet paa Grund af sin hele Bygningsmaade og særlig paa Grund af,  
at der i Bygningens Indre og i Taarnene er benyttet Træ i langt større Omfang, end  
det er tilraadeligt i en Museumsbygning, ikke i sin nuværende Tilstand anses for et  
sikkert Opbevaringssted for Samlingerne. Slottets Vandforsyning, der sker gjennem en  
3 Tommers Ledning, der udgaar fra en i Østervoldgade nedlagt 4 Tommers Ledning,  
er derhos for knap til en energisk Bekæmpelse af en udbrydende Ild, ligesom Vandtrykket  
end ikke under fuldkommen normale Forhold er saa stærkt, at Slottets Tagpartier og  
Spir kunne oversprøites. Der er derfor i Betænkningen fremsat detaljerede Forslag  
angaaende de Foranstaltninger, der maa anses som fornødne, dels for at sikke Færdselen  
i Slottet under Sluknings- og Redningsarbejderne, dels for at gjøre Slotsbygningen i  
sig selv mindre brandfarlig, dels endelig for at skaffe det til Slukningen fornødne Vand  
og Apparat. I det man med Hensyn til de foreslaaede Foranstaltninger iøvrigt skal hen-  
vise til Betænkningen, skal man angaaende de enkelte heri indeholdte Forslag bemærke  
Følgende:

- a. Da der ifkun er Forbindelse imellem Slottets Etager ad den i det midterste Taarn  
imod Nord anbragte Hovedtrappe, vil en i Nærheden af denne i Stueetagen ud-  
brydende Ild let gjøre Afdgangen til de andre Etager umulig. Det er derfor nød-  
vendigt at tilvejebringe andre Færdselsveie. Det er i saa Henseende foreslaaet, at  
der ved Siden af de 2 mindre Taarne i de derværende jmaa Udbygninger anbringes  
2 Vindeltrapper af Serrind, som kunne give Afgang til Stuen, Iste, 2den og 3die Sal.  
Endvidere er der foreslaaet Anstæffelse af 2 nye Brandstiger og af et passende Antal  
Redningsbælter, forsynede med Love, ved Hjælp af hvilke Slukningsmandskabet i  
paakommende Tilfælde kan redde sig fra de øverste Etager. Endelig er Tagetagen  
foreslaaet sat i Forbindelse med det store Taarns øverste Etage.
- b. Det maa anses for nødvendigt at forsyne Slottet med et tilstrækkeligt Antal Dvæ-  
snæledere. Endvidere bør Hovedtrappen sikres mod Ild ovenfra ved Anbringelse af  
Udvalgenes Betænkninger.