

Da nu Slottet i sig selv og dets Samlinger ere af saa enestaaende Art, at det vilde være et uerstatteligt Nationaltab, i Fald dette blev ødelagt, bør disse Forhold, saa snart se kan, ændres.

Men da Spørgsmaalene om Slutningen af en eventuel Brand og Redning af de Samlinger, der findes i Slottet — selv om de i nogle Punkter falde sammen — dog udfordre væsentlig forskellige Foranstaltninger, tillade vi os først at fremsætte det, der vedrører:

A. Færdselen ved Slutnings- og Redningstjenesten.

Her viser det sig, at en virksom Slutning i det Indre helt kan umuliggøres, i Fald der ikke sørges for bedre Forbindelser imellem de forskellige Etager; thi naar Ilden udbreder sig i Nærheden af Slottets Hovedtrappe, der ligger i Midtertaarnet imod Nord, vil Røg og Ild gjøre Afgang til de øverste Etager næsten umulig, og vi foreslaa derfor:

- 1) at der ved Siden af de 2de mindre Taarne i de derværende smaa Udbygninger anbringes 2 Bindeltrapper af Jern, der føre saa høit op, at man kan faae Afgang til Stue, 1ste, 2den og 3die Sal i disse Taarne. Herved vil Slutnings- og Redningsmandstabet have 2de Veie, ad hvilke de kunne færdes op og ned, selv om Røg og Ild spærre Hovedtrappen. Den nordre af disse Trapper bør føres helt ned med Afgang til det Frie; den i det østre Taarn gives derimod Afgang til Stuens Korridor, hvor der lige ved Siden haves en Dør mod Nord, ud til det Frie;
- 2) dernæst bør der anstafes 2 nye Brandstiger, lange nok til at naae op til 2den Sals Vinduer. Alle Slottets Vinduer i Stuen og paa 1ste Sal ere nemlig forsynede med Jernstænger, og under en Ildsvaade vil man altsaa ikke kunne komme hverken ud eller ind, i Fald Trappen spærres, ad anden Veie end gennem Vinduerne paa 2den Sal. De Brandstiger, der nu haves, ere for korte hertil;
- 3) i hvert af Taarnene bør henlægges et Redningsbelte med et Redningstov, langt nok til, at det Mandskab, som maatte opholde sig her, i Nødstilfælde selv kan redde sig;
- 4) da der til det store Taarns øverste Etage kun ad en lille Stenvindeltrappe er een Afgang, vilde det være rigtigt, at der fra det øverste Loft ved en Luge i Taget og en Abning med Ferndør i den nordre Side af Taarnet blev gjort en Passage imellem disse 2 Bygningsdele, man vil da under en Ildsvaade kunne færdes frit paa det for Slutningstjenesten saa vigtige Sted.

B. Sikringsforanstaltninger, der bør træffes mod Antændelse eller Udbredning af Ild.

- 1) Der bør anbringes det Antal Lynledninger, som særlig Sagkyndige maatte anse fornødne, for at hindre Antændelse ved Lynnedslag, og her maa vi helt henvisse til de Forslag, som fremsættes i hofølgende Bilag 1;
- 2) der bør i det Indre af Slottet foretages følgende Arbejder:
 - a) for at firkte Hovedtrappen mod Ild ovenfra, maa der umiddelbart under Taarnets øverste Hvælvelag anbringes et Jernbjælkelag med murede Rapper (Hvælvvinger), og den Trætrappe, der nu fører op til Loftet, maa erstattes med en Jerntrappe;
 - b) for at beskytte mod Ildens hurtige Udbredning, maa hele Tagværket indvendig, ligesom Loftsgulvet og Afbindingerne i Taarnspirene, overstrygges med et Stof, der vanskeliggjør Træets Antændelse, og vi skulle i saa Henseende henlede Opmærksomheden paa den i England nu saa ofte anvendte Asbestmaling;
 - c) samtlige Trægulve i Taarnene, der ligge over Slottets Tagbjælkelagshvide, maa belægges med Mursten paa Fladen, henlagt paa et tykt Lag Sand;
 - d) alle Trædele, der ikke ere uafviselig fornødne, ligesom Spaanbeklædningerne paa Bæggene i Taarnkamrene og Loftstagen, maa nedtages, og alle Træskillerum røres og pudses;
 - e) fra alle Rum bør de ældre Ting, som kunne brænde og ikke ere uafviselig fornødent at opbevare paa Slottet, fjernes;