

Lindseapparatet er fuldstændig ødelagt og vil ikke kunne istandsættes paa Stedet, tillige giver det en alt for ringe Intensitet for et saa fremskudt og for Beltseiladsen vigtigt Punkt som Romskø. Man har fundet det nødvendigt at farve Fyret stærkt rødt for at undgaa dets Forvejling med Revsnæs og Knudshoved Fyr, der ere hvide, faste; derfor maa Lyset, som udgaaar fra en Flamme saa stor som en almindelig Vordlampe, foruden Lampeglasset, Lindserne og Lanterneuderne, passere en rød Skorsten, der er anbragt udenpaa Lampeglasset og et rødt Glas, der er hængt udenpaa Lindserne. Det er som Følge heraf naturligt, at Fyret overstraales af en god rød Skibslanterne. Ved Fyrets Bygning var det paataenkt at anbringe et 4de Ordens Blinkapparat i samme, hvorfor Lanteren blev givet den hertil nødvendige Størrelse; men man mente at burde benytte det Lindseapparat, der allerede fandtes, hvorved ikke fremkom nogen spildt Bekostning, eller noget, der kunde være til Hindring for senere at anbringe et bedre Apparat. Det fremgaar formentlig heraf klart, at man bør søge at forstærke Fyret ved at anvende to Væger, men gjøres dette, vil stadig Vagt være nødvendig, og haves denne, bør man selvfølgelig vælge Blinkfyret, der foruden den større Intensitet giver en langt sikrere Veiledning end de faste Fyr, hvilke let forvejles med Skibslanterner.

Det foreslaas derfor at anbringe et 4de Ordens Blinkapparat i Fyret, skjøndt det fordrer 2 Mand til Pasningen.

Anbringelsen af Istabler og et Bifyr ved Hammershus Fyr.

I Bighed med hvad der finder Sted fra Stationerne paa Stagen og Hirtshals, er Ministeriet betænkt paa fra Fyrstationen paa Hammershus ved Hjælp om Dagen af paa Taarnet anbragte Tavler og ved Bifyr om Natten at meddele Skibsfarten saadan Underretning om Iseforholdene i Sundet og Opgangen Syd fra dertil, som maatte anses at være af Betydning for den. Man foreslaar derfor, at det hertil opførte Beløb bevilges.

Bekostningen herved vil efter Overflaget fordele sig saaledes:

1. Istabler:			
Smedearbejde.....	585	Kr.	
4 Istabler med Beslag og Hæiseindretning à 40 Kr.	160	—	
Stillads	50	—	
Indhugning for Ankere samt Anbringelse, Reiser m. m.	250	—	
Malerarbejde	55	—	
			1,100 Kr.
2. Et Bifyr med Tilbehør.....	893	Kr. 50 Ø.	
Mast med Stur og Fortøining.....	600	—	"
Balloner	200	—	"
Opstilling af Bifyret m. m.	206	—	50
			1,900 —
			<u>3,000 Kr.</u>

2 amerikanske Patentstoppere.

De amerikanske Patentstoppere, der nu forefindes i flere af Fyrstibene, have vist sig heldige, idet de under Ridning i haardt Veir mildne Stødene i Fortøiningen, hvorved disse staaes, samtidig med at Stibene komme til at ligge mageligere i Sø. Det foreslaas, at der yderligere anstattes 2 af de nævnte Apparater til eventuel Anbringelse i Fyrstibene „Schulz's Grund“ og „Stagens Rev“, med Bemærkning, at saadanne da findes i alle Fyrstibe, hvor de lokale Forhold tilstede deres Anvendelse.