

gængelige, naar de skulle benyttes i Tilfælde af Ildbrand. De medføre derhos overhængende Fare for, at Slottets Indre kan blive i en uoverstuelig Grad ødelagt af Vand, da en Utæthed eller Sprængning af et Rør eller en Hane kan bewirke, at flere Værelser oversvømmes og ødelægges. Der vil endvidere ikke kunne foretages Reparationer ved dem, uden at de kostbare Bægge og Løfter bestadiges, og en Sprængning vil under almindelige Forhold først kunne opdages, efterat betydelig Ødelæggelse er foraarsaget. Et stadigt Tilsyn med Ledninger m. v. kan derhos ikke foretages.

At de nævnte Grunde maa det anses for uforløvligt at lade den bestaaende Tilstand vedvare, og det er derfor paatrængende nødvendigt, at der indlægges nye Ledninger, der ere let tilgængelige i Ildbrandstilfælde og beliggende saaledes, at Sprængninger og Utætheder strax kunne opdages og repareres, at et dagligt Tilsyn kan finde Sted, samt at det saa rigt udstyrede Slot ikke er udsat for indre Ødelæggelse ved udstrømmende Vand. Der foreslaas derfor bevilget et Beløb af 5,000 Kr. til Anlæg af 4 Ledninger, der ville blive førte fra Ledningerne i Kjælderne op igjennem Trappetaarnene, to gjennem Taarnene ved Brindsesjefloien og Kirkesloien til de paa Løfterne opstillede Vandbeholdere og to gjennem de tvende Taarne ved Kongesloien. Paa disse Ledninger anbringes der i hver Etage Brandhaner. Det er derhos Hensigten at tømme de gamle Ledninger, der heretter ville blive overflødige, men at lade dem forblive paa deres Plads, da det vilde medføre uforholdsmæssig stor Beføstning at borttage dem. Ikkun Brandhanerne ville blive aftagne og benyttede ved de nye Ledninger, hvorved en betydelig Besparelse vil opnaas.

Sluttelig skal tilføies, at det under den foreslaede nye Ordning af Vandledningsforholdene vil blive muligt i Ildbrandstilfælde at anvende saa stærk Dampspænding, at Vandet kan drives til at naa Slottets Tagrygge, medens under de nu bestaaende Forhold Taget ikke vil kunne naas.

ad Indtægten.

I Reieindtægt af nedennævnte Slotte og Bygninger forventes følgende Summer at ville indkomme i Finantsaaret 1885—86:

a.	Reieindtægt af Christian VII's Palæ	2,050 Kr. " D.
b.	— nogle Bolværker ved Frederiksholms Kanal udfør Christianborg Slots Tilbygninger	377 — 62 —
c.	— den forrige Proviantgaard for Spætaten	2,240 — " —
d.	— et Areal af den til den saakaldte Lercheste Gaard i Rjøbenhavn hørende Grund	600 — " —
e.	— Christian VIII's Palæ	1,990 — " —
f.	— Frederiksborg Slots Tilbygninger	2,640 — " —
g.	— Fredensborg Slots do.	192 — " —
h.	— Sorgenfri Slot	2,830 — " —
i.	— Roskilde Palæ	2,610 — " —
k.	— Odense Slot	4,130 — " —
l.	— Aalborg Slot	754 — 48 —
m.	— Koldinghus Staldgaard	357 — " —

20,771 Kr. 10 Ø.

eller afrundet 20,800 Kr.

ad II. E. Den opførte Sum bestaar af følgende 3 Poster:

Sekretærens Løn 2,600 Kr. samt 1,800 Kr. til Dagpenge og Reiseudgifter for Kommissionens Medlemmer og Sekretær	4,400 Kr.
Til Assurance af Statsinventarierne anslaaes	1,500 —
Til Udgifter ved Stempling og Mærkning af Statsinventarierne anslaaes	1,000 —
	<hr/>
	6,900 Kr.

Samtlige Beløb ere de samme som de ved Finantsloven for 1884—85 bevilgede.