

Det forudsættes, at de til Vedligeholdelse, Skatter, Rengjøring, Brandvæsen, Belysning og Opvarmning opførte Summer blive i Lighed med, hvad der tidligere har fundet Sted, bevilgede under Et, saa at der kan overføres paa en Bygning, hvad der spares paa en anden.

Udgifterne til Hovedistandsættelses- og ekstraordinære Arbejder har man søgt, saavidt muligt, at begrænse, og man har derfor umbladt at optage ikke saa af Bygningsinspektørerne foreslaaede Arbejder, hvis Udførelse i og for sig maatte anses for meget ønskelig.

ad 1. Christiansborg Slot.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb af 9,000 Kr. agtes anvendt til Afpuddning af den nordre Tilbygning langs Kanalen og Thorvaldsens Museum samt af den dertil stødende Sandstenspavillon, hvilket Arbejde danner Fortsættelsen af lignende Arbejder, der i Henhold til en for Finantsaaret 1884—85 meddelt Bevilling af 15,000 Kr. ere udførte ved den søndre Tilbygning mod Løihusgade med tilstødende Sandstenspavillon.

ad 8. Allerede i længere Tid har det været kjendeligt, at Sandstensarbejderne paa Rosenborg Slots Façader i høi Grad forvitte. Denne Odelæggelse er begrundet i, at Gullænderstenen, som er anvendt til de ommeldte Arbejder, er en løs, leragtig Sandsten, hvis bindende Dele paavirkes af Luften overalt, hvor denne er stærk fyldt med Kulrøg. Det er derfor i den senere Tid oftere hændet, at enkelte Dele — Hoveder, Figurer og Gesimser — ere styrtede ned, hvorved de, der færdes omkring Slottet, have været udsatte for at blive ramte af de nedstyrte Dele. Vedkommende Bygningsinspektør har derfor foreslaaet efterhaanden at ombytte Gullænderstenen med den solidere, men noget bekofteligere Obernkirchnersten samt med den haardere Nændersten. Efter de Beregninger, der nu kunne gjøres, ville Udgifterne ved Istandsættelsen af Slottets samtlige Façader i den ommeldte Retning andrage ialt c. 105,000 Kr. For at indvinde nærmere Erfaring maa man imidlertid anse det for rettest foreløbig at indskrænke Arbejdet til et mindre Parti af en af Slottets Façader. I saa Henseende er det paatænkt at begynde med Slottets sydvestre Façade fra Gavlen mod Bagtbygningen til Hovedtaarnet, og det er til Restaurationen af et saadant mindre Parti, at der her søges bevilget et Beløb af 12,672 Kr.

ad 11. Christian VIII's Palæ.

Det begjærte Beløb af 31,388 Kr. agtes anvendt til at fuldføre Istandsættelsen af det Ydre af Palæet med tilhørende Sidefløite mod Amaliegade og Frederiksgade. Ifølge de Rigsdagen i afvigte Samling meddelte Overslag fra vedkommende Bygningsinspektør vil det hele Arbejde koste 52,000 Kr. og heraf paaregnes i Finantsaaret 1885—86 at ville blive anvendt et Beløb af 20,612 Kr.

ad 13. Palæet Nr. 123 i Amaliegade.

Det til Hovedistandsættelse opførte Beløb, 3,390 Kr., er bestemt til:

- | | |
|--|---------------|
| a. Istandsættelse og Malning af Façaden mod Amaliegade | 724 Kr. 55 Ø. |
| b. Omfætning af Skillerum om Folketamrene i Staldbygningen | 2,665 — 45 — |

3,390 Kr. „ Ø.

ad a. Façaden mod Amaliegade trænger i høi Grad til at vaskes og males, ligesom de mod Gaden vendende Altaner og Binduer maa efterses og istandsættes.

ad b. Da det har vist sig, at de nævnte Skillerum paa Grund af Træværkets Opradnen ere funkne, er det paatrængende nødvendigt at erstatte dem med dels murede, dels Brædde-Skillerum med Afpuddning, efterat Grunden først er udgravet og pilloteret.