

Ann. til § 19: Indenrigsministeriet.

ad 17. Charlottenlund Slot.

Det til Hovedbestandsættelse opførte Beløb, 5,220 Kr., er beregnet til en Fornyelse af en Del Stakitter og Plankeværk, som ere i en saa maadelig Stand, at en Hovedbestandsættelse ikke længer bør udsættes. Med Hensyn til de paagjældende enkelte Arbejder henvises til det blandt Bilagene værende Overflag.

ad 18. Bernstorff Slot.

Det til Hovedbestandsættelse opførte Beløb af 5,929 Kr. agtes anvendt til følgende Arbejder:

a. Reparation og Maling af Træværk paa forskjellige Bygninger, Fornyelse af Veranda-trappen samt Anbringelse af Gaardklosetter i 10 Stkr. Retirader	2,822 Kr.
b. Beflædning med Linoleum paa Gulve og Bægge i nogle Værelser i Vognstursbygningen	3,107 —
	5,929 Kr.

ad a. Arbejderne ere nødvendige for Bygningernes ordentlige Vedligeholdelse og Udseende, og Ombygningen af Retiraderne er fornøden, da Lugten fra disse er saa stærk, at der ofte føres Klager over samme.

ad b. Den saakaldte Vognstursbygning ved Slottet blev efter en i 1866 stedfunden Ildbrand gjenopført i en noget forandret Skikkelse, navnlig derved at Høiden forøgedes ved Tilføielse af en Etage. Af Hensyn blandt Andet til, at de efter Branden tilbageblaaende Udermure ikke ansaaes solide nok til at kunne bære en større Vægt, kom denne Etage imidlertid kun til at bestaa af Bindingsværk med temmelig tynde Skillevægge mellem Værelserne, hvilken Omstændighed har medført, at Temperaturen i disse er meget udsat for Paavirkning af Veirforholdene, hvortil endnu kommer, at Anvendelsen af Bygningens nederste Parti som Vognstur fremkalder Fodkulde i de ovenover værende Beboelsesværelser, en Ulempe, der navnlig er meget følelig, naar Huset bebos om Efteraaret og Vinteren, idet man da end ikke formaar at fjærne Fodkulden ved Paalægning af Gulvtæpper. Til Afhjælpning af den paapegede Ulempe, der maa anses som en Følge af Mangler ved Bygningens Konstruktion, har man gjort Forsøg med at beflæde Gulvet og den indvendige Side af Ydervæggen i et af Værelserne med Linoleum, og da dette Forsøg er faldet meget heldigt ud, foreslaas det at udstrække den omhandlede Foranstaltning ogsaa til de andre Værelser, hvilket vil medføre en Udgift af 3,107 Kr.

ad 19. Sagtflottet Eremitagen.

Det til Hovedbestandsættelse opførte Beløb, 22,126 Kr., er bestemt til følgende Arbejder:

a. Bestandsættelse af Slottets nordre og søndre Façader	14,856 Kr.
b. Fortsættelse af Bestandsættelse af Slottets Tag	6,400 —
c. Anbringelse af Lynledninger	870 —
	22,126 Kr.

ad a. Dette Arbejde er en Fortsættelse af lignende den vestre og søndre Façade omfattende Arbejder, der udføres i indværende Finantsaar.

ad b. Det paagjældende Arbejde vil danne Afslutningen af et i Finantsaaret 1884—85 begyndt og i indværende Finantsaar fortsat Arbejde, der ifølge det af vedkommende Bygningsinspektør forfattede Overflag, der meddeltes Rigsdagen i Sessjonen 1883—84, vilde medføre en Udgift af 24,400 Kr., og hvortil der i 1884—85 anvendtes 12,000 Kr. og i 1885—86 paaregnes at ville blive anvendt 6,000 Kr.