

været i en saadan Stand, at det har kunnet benyttes. Vedkom-
mende Bygningsinspektør har imidlertid henledet Opmærksomheden
paa, at Rømfuret i det store Kjøkken, naar det stadig benyttes, bli-
ver saa overanstrengt, at det maa befrygtes, at det bliver sprængt,
og det maa derfor anses for nødvendigt, at det ommeldte mindre
Kjøkken tilligemed et mindre Lokale ved Siden af Kjøkkenet omdan-
nes til Brug for Hopholdningen. Udgiften hertil vil andrage et Be-
ad c. 600 Kr.

Der har i de senere Aar paa Fredensborg Slot og særlig i de saa-
kaldte Otkantsbygninger vist sig en følelig Mangel paa Lokaler til
Benyttelse som Garderøber eller Opbevaringssted for Rejsekufterter
m. v., og Korridorene i bemeldte Bygninger ere som Følge af
denne Mangel meget ofte stærkt belemede med deslige Effekter.
Efter hvad vedkommende Bygningsinspektør har oplyst, vil dette
Forhold være til stor Gene i Ildbrandstilfælde, og det maa derfor
anses for nødvendigt, at der raades Bod herpaa. Dette kan ske
derved, at der i bemeldte Bygningers Loftstager, som nu ere aabne
Rum, indrettes henholdsvis 3 og 4 Kamre, fordelte ved de for-
skjellige Trapper, som føre til Loftet. Udgiften hertil vil andrage
ca. 3,760 Kr.

ad 3) Ved de Undersøgelser, der i den senere Tid ved Ministeriets Foranstaltning ere
foretagne til Afgjørelse af Spørgsmaalet, om de kongelige Bygninger ere til-
strækkelig sikrede imod Brandfare, har det blandt Andet vist sig, at Vernstorff
Slots Vandforsyning er i høi Grad mangelfuld. Den foregaar dels fra to
Brønde, dels fra en Kilde tilhørende Kilde. Fra sidstnævnte Kilde til-
føres der imidlertid kun Slottets Vand, naar det behøves af Hoffet, og da kun
ca. 20 Tdr. i Døgnet; den vil altsaa være uden væsentlig Betydning i Ild-
brandstilfælde. Fra Brøndene kan der ikkun oppumpes saa meget Vand, at
det nogenlunde forslaar til det daglige Forbrug; derimod vil Vandmængden
være ganske utilstrækkelig i Tilfælde af Ildløs. — For at raade Bod paa disse
Ulemper er det af vedkommende Bygningsinspektør og af Vandinspektøren
foreflaaet:

- 1) at der paa Slottets øverste Loft henstilles 2 store Sernvandbeholdere, der
ved Ledninger sættes i Forbindelse med Brandhaner i de øvrige Stager,
og at der ved passende Foranstaltninger sørges for, at disse Beholdere
stadig holdes fyldte. Det vil herved blive muligt strax at dæmpe en ud-
brydende Ild. Da det imidlertid selvfølgelig ikke med Sikkerhed vil
kunne paaregnes, at den nævnte Foranstaltning i paakommende Tilfælde
vil være tilstrækkelig, have de nævnte Embedsmænd derhos anbefalet:
- 2) at der gjøres Forsøg paa ved Boringer paa Slottets egen Grund at
staffe det en rigeligere Vandforsyning. Paa Grund af Slottets høie Be-
liggerhed vil denne Forholdsregel være at foretrække for Foranstaltning-
er til at staffe Vand i tilstrækkelig Mængde fra Omegnen. De nærmeste
Steder, hvorom der i saa Henseende kan være Tale, ere nemlig Gjentofte
Sø og en Kilde paa Hovmarksgaardens Jorder tæt ved Ermelunden.
Begge disse Steder ere ca. 2,000 Alen fjernede fra Slottet og ligge saa
meget lavere end dette, at Vandet nødvendigvis maatte pumpes op med
Maskinkraft gennem lange Ledninger; et saadant Maskinanlæg vil derhos
blive meget kostbart og paa Grund af den store Afstand fra Slottet van-
skeligt at drive. Hvis Boringen derimod lykkes, vil der med forholdsvis
ringe Beføstning kunne staffles Slottet en rigelig Vandforsyning.

Udgiften ved de nævnte Foranstaltninger vil andrage:

- | | |
|---|-------------|
| 1) til Anstæffelse af 2 Sernbeholdere med Tilbehør..... | 6,360 Kr. |
| 2) til Brødeboringerne..... | ca. 1,600 — |

i Alt... 7,960 Kr.

ad 4) I en hertil indkommen Skrivelse har Chefen for Hans kongelige Høi-
heds Kronprindsens Hofstat henledet Ministeriets Opmærksomhed paa, at der i Kjølden-